


MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

() CPRM - SERVIÇO GEOLÓ GIC O DO BRASIL PRODEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DOS ESTADOS EMUNCÍFIOS

PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA

RIO GRANDE DO NORTE





Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Secretaria de Desenvolvimento Energético

Ministério de Minas e Energia



Setembro/2005

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Silas Rondeau Cavalcante Silva Ministro de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA Nelson José Hubner Moreira Secretário Executivo

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO Márcio Pereira Zimmermam Secretário SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL Cláudio Scliar Secretário

PROGRAMA LUZ PARA TODOS

Auréio Pavão

Diretor

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ENERG ÉTICO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODEEM Luiz Carlos Vieira Diretor SERVI CO GEOL ÓGICO DO BRASIL - CPRM

Agamenon Sérgio Lucas Dantas Diretor-Presidente

José Ribeiro Mendes Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Manoel Barretto da Rocha Neto Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Ávaro Rogério Alencar Silva Diretor de Administração e Finanças

Fernando Pereira de Carvalho Diretor de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho
Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa Superintendente Regional de Salvador

José Wilson de Castro Temáteo Superintendente Regional de Recife

Hábio Pereira
Superintendente Regional de Belo Horizonte

Darlan Filgueira Maciel Chefe da Residência de Fortaleza

Francisco Batista Teixeira Chefe da Residência Especial de Teresina Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Programa Luz Para Todos
Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Muniá pios - PRODEEM
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DIAGNÓSTICO DO MUNIÓ PIO DE SANTA CRUZ

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Breno Augusto Beltrão
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
João de Castro Mascarenhas
Luiz Carlos de Souza Junior
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Valded lio Galvão Duarte de Carvalho

Recife Setembro/2005

COORDENA ÇÃO GERAL

Frederico Claudio Peixinho - DEHID

COORDENA ÇÃO TÉCNICA

Fernando Antônio C. Feitosa - DIHEXP

COORDENA ÇÃO ADMINISTRATIVO-**FINANCEIRA**

JoséEmílio C. de Oliveira -DIHEXP

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Sara Maria Pinotti Benvenuti-DIHEXP

COORDENA ÇÃO REGIONAL

Jaime Quintas dos S. Colares - REFO Francisco C. Lages C. Filho - RESTE João Alfredo C. L. Neves - SUREG-RE João de Castro Mascarenhas - SUREG-RE Jos é Alberto Ribeiro - REFO JoséCarlos da Silva - SUREG-RE Luiz Fernando C. Bomfim - SUREG-SA Oderson A. de Souza Filho - REFO

EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO

SUREG-RE

Ari Teixeira de Oliveira Breno Augusto Beltrão Cícero Alves Ferreira Cristiano de Andrade Amaral Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha Franklin de Moraes Frederico José Campelo de Souza Jardo Caetano dos Santos João de Castro Mascarenhas Jorge Luiz Fortunato de Miranda José Wilson de Castro Temoteo Luiz Carlos de Souza Júnior Manoel Julio da Trindade G. Galvão Saulo de Tarso Monteiro Pires Ségio Monthezuma Santoianni Guerra Simeones Néri Pereira Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho Vanildo Almeida Mendes

SUREG-SA

Edmilson de Souza Rosas Edvaldo Lima Mota Hermínio Brasil Vilaverde Lopes João Cardoso Ribeiro M. Filho Jos é Cláudio Viegas Luis Henrique Monteiro Pereira Pedro Antônio de Almeida Couto Vânia Passos Borges

SUREG-BH

Angélica Garcia Soares Eduardo Jorge Machado Simões Ely Soares de Oliveira Haroldo Santos Viana Reynaldo Murilo D. Alves de Brito

REFO

Ân gelo Trévia Vieira Felicíssimo Melo Francisco Alves Pessoa Jáder Parente Filho Jos é Roberto de Carvalho Gomes Liano Silva Veríssimo Luiz da Silva Coelho Robério B a o de Aguiar

RESTE

Antonio Reinaldo Soares Filho Carlos Antônio Luz Cipriano Gomes Oliveira Heinz Alfredo Trein Ney Gonzaga de Souza

EM DESTAQUE

Almir Ara ýo Pacheco- SUREG-BE Ana Cláudia Vieiro -SUREG-PA Bráulio Robério Caye - SUREG-PA
Carlos J. B. Aguiar - SUREG-MA
Geraldo de B. Pimentel – SUREG-PA
Paulo Pontes Ara yo – SUREG-BE Tomás Edson Vasconcelos - SUREG-GO

RECENSEADORES

Acácio Ferreira Júnior Adriana de Jesus Felipe Alerson Falieri Suarez Almir Gomes Freire -CPRM Ângela Aparecida Pezzuti Antonio Celso R. de Melo - CPRM Antonio Edílson Pereira de Souza Antonio Jean Fontenele Menezes Antonio Manoel Marciano Souza Antonio Marques Honorato Armando Arruda C. Filho - CPRM Carlos A. Gées de Almeida - CPRM Celso Viana Marciel Cícero Renéde Souza Barbosa Cláudio Marcio Fonseca Vilhena Claudionor de Figueiredo Cleiton Pierre da Silva Viana Cristiano Alves da Silva Edivaldo Fateicha - CPRM Eduardo Benevides de Freitas Eduardo Fortes Crisástomos Eliomar Coutinho Barreto Emanuelly de Almeida Le ão Emerson Garret Menor Emicles Pereira C. de Souza Érika Peconnick Ventura Erval Manoel Linden - CPRM Ewerton Torres de Melo Fábio de Andrade Lima Fábio de Souza Pereira Fábio Luiz Santos Faria Francisco Augusto A. Lima Francisco Edson Alves Rodrigues Francisco Ivanir Medeiros da Silva Francisco José Vasconcelos Souza Francisco Lima Aguiar Junior Francisco Pereira da Silva - CPRM Frederico Antonio Araúo Meneses Geancarlo da Costa Viana Genivaldo Ferreira de Ara ýo Gustavo Lira Meyer Haroldo Brito de Sá Henrique Cristiano C. Alencar Jamile de Souza Ferreira Jaqueline Almeida de Souza Jefté Rocha Holanda João Carlos Fernandes Cunha João Luis Alves da Silva Joelza de Lima Enéas Jorge Hamilton Quidute Goes Jos é Carlos Lopes - CPRM Joselito Santiago Lima Josemar Moura Bezerril Junior Julio Vale de Oliveira Kênia Nogueira Di ágenes Marcos Auréio C. de Gás Filho Matheus Medeiros Mendes Carneiro Michel Pinheiro Rocha Narcelya da Silva Ara ýo Nicácia Débora da Silva Oscar Rodrigues Acioly Júnior Paula Francinete da Silveira Baia Paulo Eduardo Melo Costa Paulo Fernando Rodrigues Galindo Pedro Hermano Barreto Magalh ães Raimundo Correa da Silva Neto Ramiro Francisco Bezerra Santos Raul Frota Gon calves

Saulo Moreira de Andrade -CPRM Sérvulo Fernandez Cunha Thiago de Menezes Freire Valdirene Carneiro Albuquerque Vicente Calixto Duarte Neto - CPRM Vilmar Souza Leal -CPRM Wagner Ricardo R. de Alkimim Walter Lopes de Moraes Junior

TEXTO

ORGANIZA ÇÃO

Breno Augusto Beltrão Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha João de Castro Mascarenhas Luiz Carlos de Souza Junior Saulo de Tarso Monteiro Pires Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO E DIAGN ÓSTICO DOS PO ÇOS CADASTRADOS

Breno Augusto Beltrão Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha João de Castro Mascarenhas Luiz Carlos de Souza Júnior Saulo de Tarso Monteiro Pires Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho

ASPECTOS SOCIOECON ÔMICOS

Breno Augusto Beltrão

FIGURAS ILUSTRATIVAS

Aloízio da Silva Leal Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino Jaqueline Pontes de Lima Núbia Chaves Guerra Waldir Duarte Costa Filho

MAPAS DE PONTOS D'ÁGUA

Robson de Carlo Silva Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino

BANCO DE DADOS

Desenvolvimento dos Sistemas

Josias Barbosa de Lima Ricardo César Bustillos Villafan

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Administra ção

Eriveldo da Silva Mendonça

EDITORA ÇÃO ELETR ÔNICA

Aline Oliveira de Lima Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino Jaqueline Pontes de Lima

SUPORTE TÉCNICO DE EDITORA ÇÃO

Claudio Scheid Jos é Pessoa Veiga Junior Manoel Júlio da T. Gomes Galvão

ANALISTA DE INFORMAÇÕES

Dalvanise da Rocha S. Bezerril

CPRM - Serviç o Geoló gico do Brasil

Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. Diagnóstico do municí pio de Santa Cruz, estado do Rio Grande do Norte / Organizado [por] João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Belirão, Luiz Carlos de Souza Junior, Saulo de Tarso Monteiro Pires, Dunaldson Eliezer Guedes Alcoforado da Rocha, Valded lio Galvão Duarte de Carvalho. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.

11 p. + anexos

"Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, estado do Rio Grande

Hidrogeología – Rio Grande do Norte - Cadastros.
 Água subterrânea – Rio Grande do Norte - Cadastros.
 Mascarenhas, João de Castro org. II. Beltrão, Breno Augusto org. III. Souza Júnior, Luiz Carlos de org. IV. Pires, Saulo de Tarso Monteiro org. V. Rocha, Dunaldson Eliezer Guedes Alcoforado da org. VI. Carvalho, Valded lio Galvão Duarte de org. VII. Ti tulo.

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, ações visando o aumento da oferta hídrica, que estão inseridas no Programa de Água Subterrânea para a Região Nordeste, em sintonia com os programas do governo federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, desde o iní cio o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular, dos recursos hí dricos subterrâneos, de forma compatí vel com as demandas da região nordestina.

É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, norte de Minas Gerais e do Espí rito Santo. Embora com múltiplas finalidades, este projeto visa atender diretamente as necessidades do PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsí dios ao Programa Fome Zero, no tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial CPRM – Serviço Geológico do Brasil

SUMÁ RIO

APRESENTAÇÃO	
1. INTRODUÇÃO	1
2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA	1
3. METODOLOGIA	2
4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍ PIO DE SANTA CRUZ	2
 4.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO 4.2 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 4.3 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 4.4 - GEOLOGIA 	3
5. RECURSOS HÍ DRICOS	Ę
5.1 - ÁGUAS SUPERFICIAIS5.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	5
5.2.1 - DOMÍ NIOS HIDROGEOLÓGICOS	(
6. DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS	6
6.1 - ASPECTOS QUALITATIVOS	Ş
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	10
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11
ANEXOS	
1 - PLANILHAS DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO	
2 - MAPA DE PONTOS DE ÁGUA	
3 - ARQUIVO DIGITAL - CD ROM	

1. INTRODU ÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviom étrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastráticos são por demais conhecidos e remontam aos primádios da histária do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tomar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região nordestina, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CPRM está executando o *Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea* em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos prop citos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo a realização do cadastro de todos os pogos tubulares, pogos amazonas representativos e fontes naturais, em uma área de 722.000 km² da região Nordeste do Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regiões metropolitanas.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piauí, Ceará Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.



Figura 1 – Área de abrangência do Projeto

3. METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realização desse projeto teve como base a experiência da CPRM nos projetos de cadastramento de poços dos estados do Ceará e Sergipe, executados com sucesso em 1998 e 2001, respectivamente.

Os trabalhos de campo foram executados por microrregião, com áreas variando de 15.000 a 25.000 km². Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por dois técnicos da CPRM e composta, em média, de seis recenseadores, na maioria estudantes de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (po ço tubular, po ço escavado e fonte natural), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do Global Positioning System (GPS) e obtenção de todas as informações passíveis de serem coletadas através de uma visita técnica (caracterização do poço, instalações, situação da captação, dados operacionais, qualidade da água, uso da água e aspectos ambientais, geológicos e hidrológicos).

Os dados coletados foram repassados sistematicamente á Divisão de Hidrogeologia e Exploração da CPRM, em Fortaleza, para, após rigorosa anáise, alimentarem um banco de dados. Esses dados, devidamente consistidos e tratados, possibilitaram a elaboração de um mapa de pontos d'água, de cada um dos municípios inseridos na área de atuação do Projeto, cujas informações são complementadas por esta nota explicativa, visando um fácil manuseio e compreensão acessível a diferentes usuários.

Na elaboração dos mapas de pontos d'água, foram utilizados como base cartográfica os mapas municipais estatísticos em formato digital do IBGE (Censo 2000), elaborados a partir das cartas topográficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000, sobre os quais foram colocados os dados referentes aos poços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e impressão dos mapas foram realizados com o aplicativo *CorelDraw*. A base estadual com os limites municipais foi cedida pelo IBGE.

Há municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa municipal. Tais casos ocorrem devido à imprecisão nos traçados desses limites, seja pela pequena escala do mapa fonte utilizado no banco de dados (1:250.000), seja por problemas ainda existentes na cartografia estadual, ou talvez devido a informações incorretas prestadas aos recenseadores ou, simplesmente, erro na obtenção das coordenadas.

Além desse produto impresso, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

4. CARACTERIZA ÇÃO DO MUNICÍPIO SANTA CRUZ

4.1 - Localização e Acesso

O município de **Santa Cruz** situa-se na mesorregião Agreste Potiguar e na microrregião Borborema Potiguar, limitando-se com os municípios de Sítio Novo, Lajes Pintadas, São Tomé, Japi, São Bento do Trairi, Tangará, Coronel Ezequiel e Campo Redondo, abrangendo uma área de 592 km², inseridos nas folhas Cerro Corá (SB.24-Z-B-III) e São José do Campestre (SB.25-Y-A-I), na escala 1:100.000, editadas pela SUDENE.

A sede do município tem uma altitude média de 236 m e coordenadas 06°13'44,4" de latitude sul e 36°01'22,8" de longitude oeste, distando da capital cerca de 128 km, sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através da rodovia pavimetada BR-226.




Figura 2 - Mapa de acesso rodoviário

4.2 - Aspectos Socioecon âmicos

O município de **Santa Cruz** foi criado pela Lei n° 777, de 11/12/1876, desmembrado de São Josédo Mipibu.

Segundo o censo de 2000, a população total residente é de 31.294 habitantes, dos quais 15.234 são do sexo masculino (48,70%) e 16.060 do sexo feminino (51,30%), sendo que 25.594 vivem na área urbana (81,80%) e 5.700 na área rural (18,20%). A população atual estimada é de 32.948 habitantes (IBGE/2005). A densidade demográfica é de 52,85 hab/km².

A rede de saúde dispõe de 02 Hospitais, 02 Centros de Saúde, 03 Postos de Saúde e 121 leitos. Na área educacional, o município possui 11 escolas do ensino préescolar, 50 do ensino fundamental e 04 do ensino médio. Da população total, 71,00% são alfabetizados.

O município possui 7.452 domicílios permanentes, sendo 6.208 na área urbana e 1.244 na área rural e 5.809 com abastecimento d'água através da rede geral, 581 através de poço ou nascente e 1.062 por outras fontes. Existem ainda 4.729 domicílios ligados à rede geral de esgotos.

As principais atividades econ âmicas são: agropecu ária, extrativismo e com écio. Com relação à infra-estrutura, o município possui 03 Hot és e 02 Pousadas, 01 Agência dos Correios, 05 agências bancárias, 01 estação rodoviária, 01 campo de pouso, al ém de 472 empresas com CNPJ atuantes no com écio varejista. (Fonte: IDEMA –2001).

No ranking de desenvolvimento, **Santa Cruz** estáem 43º lugar no estado (43/167 municípios) e em 3.689º lugar no Brasil (3.689/5.561 municípios) Fonte: (<u>www.desenvolvimentomunicipal.com.br</u>).

O **IDH-M=0,655** (Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – www.FJP.gov.br/produtos/cees/idh/Atlas_idh.php).

4.3 - Aspectos Fisiográficos

Clima

Tipo: clima muito quente e semi-árido, com estação chuvosa atrasando-se para o outono.

Precipitação Pluviom érica Anual: normal: 500,0 mm

observada: 284,3 mm desvio: -215,7 mm

Período Chuvoso: março a abril

Temperaturas Médias Anuais: máxima: 32,0 °C

m édia: 25,7 °C mínima: 18,0 °C

Umidade Relativa Média Anual: 72%

Horas de Insolação: 2.400

Formação Vegetal

Caatinga Hipoxer fila - vegetação de clima semi-árido, apresenta arbustos e árvores com espinhos e de aspecto menos agressivo do que a Caatinga Hiperxer fila. Entre outras espécies destacam-se a catingueira, angico, juazeiro, bra úna, marmeleiro, mandacaru, umbuzeiro e aroeira.

Solos

Planossolo Sol ádico - fertilidade natural alta, textura arenosa e argilosa, relevo suave ondulado, imperfeitamente drenados, rasos.

Bruno Não Cácico Vético - fertilidade natural alta, textura arenosa/argilosa e média argilosa, relevo ondulado, moderadamente drenados, rasos susceptíveis a erosão.

Uso: a quase totalidade da área destes solos encontra-se coberta pela vegetação natural, aproveitada, precariamente, com pecu ária extensiva. Pequenas parcelas são cultivadas com algod ão, milho, feijão, sisal e palma forrageira. Apresentam fortes limitações ao uso agrícola pela falta d´água e o aproveitamento racional das mesmas com pecu ária requer melhoramento das pastagens e intensificação da palma forrageira, recomendando-se, ainda, intenso controle da erosão.

Aptidão Agrícola: regular para pastagens plantada, aptas para culturas de ciclo longo, tais como algodão arbáreo, sisal, caju e coco), e terras indicadas para preservação da flora e da fauna numa pequena área ao Norte.

Sistema de Manejo: médio nível tecnológico. As práticas agrícolas dependem do trabalho braçal e a tração animal com implementos agrícolas simples.

Relevo

De 200 a 400 metros de altitude.

Serras:da Tapuia, Cunha ú Samana ú dos Veados e da Jandaíra.

Depressão sub-litorânea - terrenos rebaixados, localizados entre duas formas de relevo de maior altitude. Ocorre entre os Tabuleiros Costeiros e o Planalto da Borborema.

4.4 - Geologia]

- O Município de **Santa Cruz**, geologicamente inserido na Província Borborema, está constituído por litátipos dos complexos Serrinha-Pedro Velho e Santa Cruz e por granitádes da Suíte Itaporanga, como mostra a Figura 3.
- O Complexo Serrinha-Pedro Velho(PP2γsp) engloba ortognaisses tonalíticos-trondhjemíticos, migmatitos e granitos migmatizados.
- O Complexo Santa Cruz(PP2γsc) compreende augen-gnaisses graníticos, leuco-ortognaisses-quartzo-monzoníticos a graníticos.
- A suíte calcialcalina de médio a alto potássio Itaporanga(NP3γ2cm), está constituída por granitos e granodioritos, associados a dioritos.




Figura 3 - Mapa Geológico

5. RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

O município de **Santa Cruz** possui 3,01% de seu territário inseridos nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Potengi e 96,99% nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Trairi. Os principais tributários são os rios: Inhar é Trairi e Cacaruaba; e os riachos: Bento Nunes, da Aroeira, da Vela, Santa Rosa, do Canivete, Catol é do Exu, Velho, da Chapada, Logradouro, da Cobra, Salgado e da Gameleira. Os principais corpos de acumulação são: a Lagoa Logradouro e os açudes públicos: Inhar é ou Alívio (17.600.000m³, alimentado pelo Rio Inhar é); Santa Rita (776.000m³, alimentado pelo riacho da Aroeira); Recanto (297.800m³, alimentado pelo Riacho dos Veados) e Bom Sucesso (100.000m³, alimentado pelo Riacho Cachoeira). O padrão da drenagem é o dendrítico e os cursos d'áqua tên regime intermitente.

5.2 - Águas Subterrâneas

5.2.1 - Domínios Hidrogeológicos

O município de **Santa Cruz** está totalmente inserido no Domínio Hidrogeol ágico Fissural. O Domínio Fissural é composto de rochas do embasamento cristalino que englobam o sub-domínio rochas metam áficas constituído da Suíte Inharé e o sub-domínio rochas ígneas da Suíte calcialcalina Itaporanga, Complexo Serrinha-Pedro Velho e do Complexo Santa Cruz.

6. DIAGN ÓSTICO DOS PO COS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município registrou a existência de 237 pontos d'água, sendo 05 po os escavados e 232 po os tubulares, conforme mostra a fig.6.1.




Fig.6.1 - Tipos de pontos d'água cadastrados no município

Com relação àpropriedade dos terrenos onde estão localizados os pontos d'água cadastrados, podemos ter: terrenos públicos, quando os terrenos forem de serventia pública e; particulares, quando forem de uso privado. Conforme ilustrado na fig.6.2, existem 11 pontos d'água em terrenos públicos, 221 em terrenos particulares e 05 pontos não tiveram a propriedade definida.




Fig.6.2 –Natureza da propriedade dos terrenos onde existem po cos tubulares.

Quanto ao tipo de abastecimento a que se destina a água, os pontos cadastrados foram classificados em: *comunitários*, quando atendem a várias famílias e; *particulares*, quando atendem apenas ao seu proprietário. A fig.6.3 mostra que 36 pontos d'água destinam-se ao atendimento comunitário, 09 ao atendimento particular e 191 pontos não tiveram a finalidade do abastecimento definida.




Fig.6.3 - Finalidade do abastecimento dos pocos.

Quatro situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: poços em operação, paralisados, não instalados e abandonados. Os poços em operação são aqueles que funcionavam normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de equipamentos. Os não instalados representam aqueles poços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, mas não foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os abandonados, que incluem poços secos e poços obstruídos, representam os poços que não apresentam possibilidade de produção.

A situação dessas obras, levando-se em conta seu caráter público ou particular, éapresentada em números absolutos no quadro 6.1 e em termos percentuais na fig.6.4.

Quadro 6.1 - Situação dos po cos cadastrados conforme a finalidade do uso

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado	Indefinido
Comunitário	-	23	11	1	1
Particular	-	8	-	1	-
Indefinido	43	63	61	24	-
Total	43	94	72	26	1




Fig.6.4 - Situação dos poços cadastrados

Em relação ao uso da água, 18% dos pontos cadastrados são destinados ao consumo doméstico primário (água de consumo humano para beber), 38% são utilizados para o consumo doméstico secundário (água de consumo humano para uso geral), 02% para uso na agricultura, 41% para dessedentação animal e 01% para outros usos, conforme mostra a fig.6.5.




Fig.6.5 - Uso da água

A fig.6.6 mostra a relação entre os poços tubulares atualmente em operação e os poços inativos (paralisados e não instalados) que são passíveis de entrar em funcionamento. Verificou-se a existência de 91 poços particulares e 06 públicos não instalados ou paralisados e, portanto, passíveis de entrar em funcionamento, podendo vir a somar suas descargas àquelas dos 92 poços que estão em operação.




Fig.6.6 - Relação entre poços em uso e desativados

Com relação à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, a fig.6.7 mostra que 58 poços utilizam energia el átrica, sendo 03 públicos e 55 particulares, enquanto 39 poços utilizam outras fontes de energia, sendo 03 públicos e 36 particulares.




Fig. 6.7 - Tipo de energia utilizada no bombeamento d'água

6.1 - Aspectos Qualitativos

Com relação à qualidade das águas dos pontos cadastrados, foram realizadas *in loco* medidas de condutividade el átrica, que éa capacidade de uma substância conduzir a corrente el átrica estando diretamente ligada ao teor de sais dissolvidos sob a forma de íons.

Na maioria das águas subterrâneas naturais, a condutividade el átrica multiplicada por um fator, que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa estimativa dos sáldos totais dissolvidos (STD) na água. Para as águas subterrâneas analisadas, a condutividade el átrica multiplicada pelo fator 0,65 fornece o teor de sáldos dissolvidos.

Conforme a Portaria nº 1.469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sáidos dissolvidos (STD) é 1000 mg/./ Teores elevados deste parâmetro indicam que a água tem sabor desagradável, podendo causar problemas digestivos, principalmente nas crianças, e danifica as redes de distribuição.

Para efeito de classificação das águas dos pontos cadastrados no município, foram considerados os seguintes intervalos de STD (S didos Totais Dissolvidos):

0 a	500 mg//	água doce
501 a	1.500 mg//	água salobra
>	1.500 mg//	água salgada

Foram coletadas e analisadas amostras de 138 pontos d'água. Os resultados das anáises mostraram valores oscilando de 457,60 e 22230,00 mg/, com valor médio de 3747,39 mg/. Observando o quadro 6.2 e a fig.6.8, que ilustra a classificação das águas subterrâneas no município, verifica-se a predominância de águas salobras e salinas, com 99,30% dos poços amostrados.

Quadro 6.2 – Qualidade das águas subterrâneas no município conforme a situação do pogo

Qualidade da água	Em Uso	Não Instalado	Paralisado	Indefinido	Total
Doce	-	1	-	-	1
Salobra	16	7	1	-	24
Salina	76	30	6	1	113
Total	92	38	7	1	138




Fig.6 8 – Qualidade das águas subterrâneas do município.

7. CONCLUS ŒS E RECOMENDA ÇŒS

A análise dos dados referentes ao cadastramento de pontos d´água executado no município permitiu estabelecer as seguintes conclus ces:

 A situação atual dos poços tubulares existentes no município é apresentada no quadro 7.1 a seguir:

Quadro 7.1 – Situação atual dos pocos cadastrados no município.

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado	Indefinido	Total
Público	1 (9%)	4 (36%)	3 (27%)	3 (27%)	-	11 (5%)
Particular	40 (18%)	89 (40%)	67 (30%)	24 (11%)	1 (0%)	221 (93%)
Indefinido	2 (40%)	1 (20%)	2 (40%)	-	-	5 (2%)
Total	43 (18%)	94 (40%)	72 (30%)	27 (11%)	1 (0%)	237 (100%)

- Os 237 pontos d'água cadastrados estão assim distribuídos: 232 poços tubulares e 05 poços escavados, sendo que 94 (40,00%) encontram-se em operação, 01 encontra-se indefinido e 43 foram descartados (abandonados) por estarem secos ou obstruídos (18,00%). Os 99 pontos restantes (41,00%) incluem os não instalados e os paralisados, por motivos os mais diversos. Estes poços representam uma reserva potencial substancial, que pode vir a reforçar o abastecimento no município se, após uma anáise técnica apurada, forem considerados aptos à recuperação e/ou instalação. Cabe à administração municipal promover ou articular o processo de anáise desses poços, podendo aumentar substancialmente a oferta hídrica no município.
- Foram feitos testes de condutividade em 141 amostras d'água (59,50%), das quais, 140 apresentaram águas salobras ou salgadas (99,30%), evidenciando a necessidade de uma urgente intervenção do poder público, principalmente no que concerne aos poços comunitários, visando a instalação de dessalinizadores, para melhoria da qualidade da água oferecida àpopulação e redução dos riscos à sa úde existentes.
- Po cos paralisados ou não instalados em virtude da alta salinidade e que possam ter uso comunitário, também devem ser analisados em detalhe (vazão, análise físico-química, no de famílias atendidas, etc) para verificação da viabilidade da instalação de equipamentos de dessalinização.
- Com relação ao item anterior, deve ser analisada a possibilidade de treinamento de moradores das proximidades dos poços, para manutenção de bombas e dessalinizadores em caso de pequenos defeitos, ou ainda, para serem os responsáveis por fazer a comunicação à Prefeitura Municipal, em caso de problemas mais graves, para que sejam tomadas ou articuladas as medidas cabíveis.
- Importante chamar a atenção para o lançamento inadequado dos rejeitos dos dessalinizadores (geralmente direto no solo). Énecessário que as prefeituras se empenhem no sentido de dotar os poços equipados com dessalinizadores, de um receptáculo adequado, evitando a poluição do aqüífero e a salinização do solo.
- Todos os po
 ços deveriam sofrer manuten
 ço peri
 ódica para assegurar o seu pleno funcionamento, principalmente em tempos de estiagem prolongada; por manuten
 ço peri
 ódica entende-se um período, no mínimo anual, para retirada de equipamento do po
 ço e sua manuten
 ço e limpeza, al
 ém de limpeza do po
 ço como um todo, possibilitando a recupera
 ço o u manuten
 ço das suas vaz
 es o riginais.
- Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços ativos e paralisados, passíveis de recuperação, medidas de proteção sanitária tais como: selo sanitário, tampa de proteção, limpeza permanente do terreno, cerca de proteção, etc. O que pode ser articulado entre a Prefeitura Municipal e a própria população beneficiária do poço. Quanto aos poços abandonados, devem ser tomadas medidas de contenção, como a colocação de tampas soldadas ou aparafusadas, visando evitar a contaminação do lençol freático por queda acidental de pequenos animais e introdução de corpos estranhos, especialmente por crianças, fato muito comum nas áreas visitadas.

8. REFER ÊNCIAS BIBLIOGR ÁFICAS

ANU ÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2000. Brasília: DNPM, v.29, 2000. 401p.

BRASIL. MINIST ÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Secretaria de Minas e Metalurgia; CPRM – Serviço Geológico do Brasil [CD ROM] *Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil, Sistema de Informações Geográficas – SIG*. Mapas na escala 1:2.500.000. Brasília: CPRM, 2001. Disponível em 04 CD's.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. *Geografia do Brasil. Região Nordeste.* Rio de Janeiro: SERGRAF, 1977. Disponível em 1 CD.

FUNDA ÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. *Mapas Base dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte.*

RODRIGUES E SILVA, Fernando Barreto; SANTOS, José Carlos Pereira dos; SILVA, Ademar Barros da et al [CD ROM] **Zoneamento Agroecológico do Nordeste do Brasil: diagnóstico e prognóstico**. Recife: Embrapa Solos. Petrolina: Semi-Árido, 2000. Disponível em 1 CD

Λ	NI	V		1
A	IV	$\mathbf{\Lambda}$	u	, ,

PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	LOCALIDADE	LATITUDE	LONGITUDE	PONTO DE	NATUREZA	PROF.	VAZ ÃO	SITUAÇÃO	EQUIPAMENTO DE	FONTE	FINALIDADE	STD
POΩ	LOCALIDADE	S	w	ÁGUA	DO TERRENO	(m)	(L/h)	DO PO @	BOMBEAMENTO	DE ENERGIA	DO USO	(mg/L)
CK426	FAZENDA SANTA RITA I	061450,7	355933,6	Poço tubular	Público	(117)	(=, ,	Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	1762
CK428	FAZENDA SANTA RITA III	061450,7	355929,3	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	1541
CK429	FAZENDA SANTA RITA IV	061448,8	355927,4	Poço tubular	Público			Paralisado	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	
CK430	SITIO JUREMA	061518,9	355937,3	Po	Particular			Paralisado	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	
CK431	SITIO JUREMA	061533,7	355934,2	Poço tubular	Particular	60		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal,	4219
CK432	SITIO JUREMA	061529,1	355921,1	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2438
CK433	SITIO JUREMA	061555,7	355936,1	Po	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	2568
CK434	SITIO BOM SUCESSO	061920,6	355753,2	Po	Particular	40		Paralisado	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	
CK435	SITIO ANIL	061917,9	355704,6	Poço tubular	Particular	60		Em Operação	Bomba submersa		Doméstico Secundário, Animal,	1391
CK436	POVOADO BOM SUCESSO	062017,2	355704,4	Po co escavado	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	3413
CK437	RIACHO SALGADO	062204,8	355714,2	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
CK438	SITIO BARRA DO JAPI	062250,4	355802,4	Po	Particular	40		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	2802
CK439	SITIO PEDREZ	062405,0	355840,6	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	3387
CK440	SITIO PEDREZ	062426,6	355921,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	4017
CK442	SITIO CAICARINHO DO CARNEIRO	062045,6	355830,8	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	3042
CK443	SITIO CACIMBA NOVA	062017,6	355922,6	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CK444	CAICARINHO DO CARNEIRO	062020,9	355950,0	Poço tubular	Particular	54,3		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	1684
CK445	SITIO PAULISTA	062115,4	360040,2	Po	Particular			Paralisado	Catavento		,	
CK446	SITIO PAULISTA	062124,5	360025,2	Po	Particular	60		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2210
CK447	SITIO TANQUE	061843,6	355903,6	Po	Particular	18		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2412
CK448	SITIO TANQUE Q	061840,1	355917,0	Poço tubular	Particular	50,7		Não Instalado	Não equipado		,	3458
CK449	SITIO MANGANGA	061758,8	360041,5	Poço tubular	Particular	42		Não Instalado	Não equipado		,	
CK450	SITIO MANGANGA	061738,6	360027,3	Po	Particular	30,5		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	5662
CK451	FAZENDA DIVANOPOLIS	061456,5	355733,0	Po	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
CK452	SITIO BELA VISTA	061500,7	355629,1	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CK453	SITIO BELA VISTA	061503,2	355608,7	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	4615
CK454	FAZENDA PRIMAVERA	061549,7	355447,7	Po	Particular	42		Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	

CÓDIGO		LATITUDE	LONGITUDE	PONTO DE	NATUREZA	PROF.	VAZ ÃO	SITUAÇÃO	EQUIPAMENTO DE	FONTE	FINALIDADE	STD
РОФ	LOCALIDADE	S	W	ÁGUA	DO TERRENO	(m)	(L/h)	DO PO CO	BOMBEAMENTO	DE ENERGIA	DO USO	(mg/L)
CK458	SITIO MALHADA DOS BEZERROS	061632,6	355529,9	Po tubular		48,7		Não Instalado	Não equipado		,	569,4
CK4E0	SITIO MALHADA DOS BEZERROS	061650,8	355537,3	,	Dortioulor	32,15		Não Instalado				5376
CK459	SITIO MALHADA DOS	061650,6	333337,3	Po	Particular	32,15		Não Instalado	Não equipado		,	5376
CK460	BEZERROS	061731,9	355502,2	Poço tubular	Particular	48,19		Não Instalado	Não equipado		,	1729
CK461	SITIO VOLTA	061910,7	355509,3	Poço tubular	Particular	30,5		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	6578
CK462	SITIO TABIRA	061903,1	355343,4	Po	Particular			Em Operação			Doméstico Secundário, Animal,	5733
CK463	FAZENDA DIVANOPOLIS	061413,6	355920,7	Po	Particular	14		Paralisado	Catavento	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	
CK464	FAZENDA DIVANOPOLIS	061410,1	355919,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secund ário, Animal,	2087
CK465	FAZENDA DIVANOPOLIS	061431,7	355814,0	Po	Particular	40		Em Operação	Bomba centrifuga		Doméstico Secundário, Animal,	1593
CK469	SITIO VARZEA GRANDE	061621,2	355340,8	Poço tubular	Particular	32,36		Não Instalado	Não equipado		,	4563
CK471	SITIO CACAROABA	061047,6	355611,6	Poço tubular	Particular	30,3		Paralisado	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	
CK472	SITIO BARRA DO JAPI	062142,5	355643,9	Po	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
CK473	CACIMBA NOVA	062016,2	360005,8	Poço tubular	Particular	57,7		Não Instalado	Não equipado		,	3042
CK474	SITIO VARZEA ALEGRE	061924,5	355823,5	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
CK475	SITIO TANQUE	061839,5	355936,6	Poço tubular	Particular	75		Não Instalado	Não equipado		,	
CK476	SITIO SANTA HELENA	061734,5	355921,1	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	1079
CK477	SITIO MANGANGA	061715,9	355931,6	Po	Particular	23,4		Não Instalado	Não equipado		,	1346
CK478	SITIO MANGANGA	061754,3	360012,6	Poço tubular	Particular	47,3		Não Instalado	Não equipado		,	7677
CK479	SITIO CACIMBA VELHA I	061500,8	355946,2	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	1528
CK480	SITIO CACIMBA VELHA	061459,4	355951,0	Poço tubular	Particular	50		Paralisado		Trifásica	,	
CK835	FAZENDA SANTA RITA	061428,8	355939,6	Poço tubular	Particular	4,22		Abandonado	Catavento		,	
CK836	FAZENDA SANTA RITA	061437,9	355957,2	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	809,3
CK837	FAZENDA SANTA RITA	061450,2	355906,5	Poço tubular	Particular	43,5		Não Instalado	Não equipado		,	2126
CK838	FAZENDA SANTA RITA	061447,9	355924,0	Po	Particular	9,8		Abandonado	Não equipado		,	
CK840	SITIO AROEIRA	061404,4	360226,7	Poço tubular	Particular			Abandonado			,	
CK841	SITIO AROEIRA	061404,5	360226,8	Po	Particular	30		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário,	5961
CK842	SITIO AROEIRA	061404,3	360226,0	Po	Particular	12,2		Paralisado	Catavento		Doméstico Primário, Agricultura,	4888
CK843	SITIO AROEIRA	061407,2	360226,6	Po	Particular	51,05		Não Instalado	Não equipado		,	4167
CK844	SITIO AROEIRA	061413,8	360254,2	Poço tubular	Particular	60		Não Instalado	Não equipado		,	
CK845	SITIO MASSAPE	061356,7	360406,1	Poço tubular	Particular	36		Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1157
CK846	BARRA SAO GERALDO II	061319,7	360817,2	Poço tubular	Particular	45		Em Operação	Bomba centrifuga	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	5772

CÓDIGO	LOCALIDADE	LATITUDE	LONGITUDE	PONTO DE	NATUREZA	PROF.	VAZ ÃO	SITUAÇÃO	EQUIPAMENTO DE	FONTE	FINALIDADE	STD
POÇO	LOCALIDADE	S	W	ÁGUA	DO TERRENO	(m)	(L/h)	DO РО Ф	BOMBEAMENTO	DE ENERGIA	DO USO	(mg/L)
CK847	SITIO MASSAPE	061405,9	360458,5	Poço tubular	Particular	60		Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal,	4349
CK848	SITIO MASSAPE	061408,4	360502,1	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2548
CK849	SITIO MASSAPE	061357,9	360518,1	Po	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Secundário, GRUPO ESCOLAR,	3289
CK850	SITIO BOA HORA	061433,6	360645,8	Poço tubular	Particular	39,6		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2360
CK851	SITIO BOA HORA	061422,2	360655,0	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CK852	SITIO BOA HORA	061433,5	360701,8	Po	Particular	58		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	1200
CK853	SITIO AROEIRA I	061418,1	360252,3	Po	Particular	30		Não Instalado	Não equipado		,	
CK854	SITIO AROEIRA I	061421,1	360255,7	Po ço escavado	Particular	4,73		Não Instalado	Sarilho		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	802,1
CK855	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061529,5	360347,7	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	960,1
CK856	FAZENDA RAMADA	061549,6	360339,4	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2834
CK857	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061550,6	360350,1	Po ço escavado	Particular	6,25		Em Operação	Bomba submersa		Doméstico Secundário, Animal,	3081
CK858	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061558,4	360350,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal,	3471
CK859	SANTA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	061601,2	360420,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal, Indústria/Comércio,	2854
CK860	SANTA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	061601,1	360420,8	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado	Trifásica	,	
CK861	SANTA CRUZ AGROPECUARIA	061601,2	360420,6	Poço tubular	Particular	14,57		Abandonado	Não equipado	Trifásica	1	
CK862	SANTA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	061603,5	360421,9	Po tubular	Particular	14		Abandonado	Não equipado	Trifásica		
CK863	SANTA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	061603,6	360421,8	Poœ tubular	Particular	16,52		Abandonado				1339
	SANTA CRUZ AGROPECUARIA	,	,	FOW tubulai	Farticulai			Abandonado			,	1339
CK864	LTDA SANTA CRUZ ZGROPECUARIA	061601,3	360421,0	Po	Particular	18		Abandonado	Não equipado	Trifásica	,	1
CK865	LTDA	061600,8	360421,3	Po	Particular	9,35		Abandonado	Não equipado		,	
CK866	SANTA CRUZ AGROPECUARIA LTDA	061600,7	360421,2	Poço tubular	Particular	16,25		Abandonado	Não equipado	Trifásica	,	
CK867	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061611,6	360413,7	Poço tubular	Particular	42		Não Instalado	Não equipado		,	
CK868	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061615,6	360414,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1346
CK869	RIACHO DO FEIJAO	061613,2	360415,5	Poço tubular	Particular	66		Não Instalado	Não equipado		,	
CK870	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061618,3	360415,6	Poço tubular	Particular	30		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	896,4
CK871	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061614,9	360420,0	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CK874	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061521,7	360406,7	Po	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	3621
CK875	SITIO DO FEIJAO	061524,0	360423,5	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2113
CK876	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061612,8	360427,2	Po	Particular	60	·	Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	1463

CÓDIGO	LOCALIDADE	LATITUDE	LONGITUDE	PONTO DE	NATUREZA	PROF.	VAZ ÃO	SITUAÇÃO	EQUIPAMENTO DE	FONTE	FINALIDADE	STD
POÇO	LOCALIDADE	S	W	ÁGUA	DO TERRENO	(m)	(L/h)	DO PO ÇO	BOMBEAMENTO	DE ENERGIA	DO USO	(mg/L)
CK877	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061626,8	360433,6	Po	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	,	1898
CK878	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061631,3	360840,1	Poço tubular	Particular	54		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	2308
CK879	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061632,6	360434,6	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2711
CK880	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061639,5	360431,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	2724
CL053	CATOLE	060729,6	355903,4	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1495
CL107	FEIJAO	061007,8	360041,1	Po	Particular	21,6		Abandonado	Não equipado		,	
CL108	FEIJAO II	061010,2	360051,9	Poço tubular	Particular	24		Abandonado	Não equipado		,	
CL109	FEIJAO	060847,5	360043,7	Po	Particular			Paralisado	Bomba injetora		,	
CL110	SAO JOAQUIM	060838,4	360059,3	Po	Particular	44,85		Não Instalado	Não equipado		,	9003
CL111	SAO JOAQUIM	060828,4	360055,8	Poço tubular	Particular	55		Não Instalado	Não equipado		Doméstico Primário,	4986
CL112	SAO JOAQUIM	060830,1	360040,0	Poço tubular	Particular	40		Não Instalado	Não equipado		Animal,	7300
CL113	CATOLE	060758,6	355917,8	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL114	SITIO ANGICOS	060550,3	355953,3	Po	Particular	60		Não Instalado	Não equipado		,	888,6
CL115	ANGICOS	060615,4	355955,5	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	1391
CL116	ANGICOS	060611,0	360010,9	Po	Particular			Em Operação	Catavento	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal,	1076
CL117	ANGICOS	060604,0	360032,8	Poço tubular	Particular	53,67		Não Instalado	Não equipado		,	9646
CL118	ANGICOS	060612,5	360054,2	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL119	ANGICOS (SAO JOAQUIM)	060613,5	360047,9	Po	Particular	36,7		Em Operação	Bomba submersa		Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	3094
CL120	PITOMBA	060637,6	360013,7	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Catavento	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal,	3049
CL121	PITOMBA	060634,6	360104,8	Po	Particular	36		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	3517
CL122	SAO JOAQUIM	060702,2	360157,5	Poço tubular	Particular	42		Paralisado	Não equipado		Animal,	7223
CL123	SAO JOAQUIM	060739,9	360155,2	Po	Particular	45,6		Não Instalado	Não equipado		,	22230
CL124	SAO JOAQUIM	060747,9	360113,0	Po	Particular	54		Em Operação	Catavento		Animal,	7345
CL125	SAO JOAQUIM	060829,4	360132,9	Poço tubular	Particular	49		Não Instalado	Não equipado		,	4550
CL126	SAO JOAQUIM	060825,8	360131,7	Po co escavado	Particular	4,3		Não Instalado	Sarilho	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	741,7
CL161	SITIO CACHIMBO VELHO	061458,0	355947,4	Poço tubular	Particular			Paralisado	Bomba submersa	Trifásica	,	
CL162	SITIO PEDRA	061402,3	355945,0	Poço tubular		53,3		Não Instalado	Não equipado		,	8470
CL163	SITIO PEDRO	061341,6	355930,9	Po	Particular	45		Abandonado	Não equipado		,	
CL164	SITIO CAECORINHA	061235,2	360011,8	Poço tubular	Particular	47,1		Não Instalado	Não equipado		,	5571
CL165	SITIO TANQUINHO	061125,1	355857,1	Poço tubular	Particular	31,7		Não Instalado	Não equipado		,	2379

CÓDIGO	LOCALIDADE	LATITUDE	LONGITUDE	PONTO DE	NATUREZA	PROF.	VAZ ÃO	SITUAÇÃO	EQUIPAMENTO DE	FONTE	FINALIDADE	STD
POÇO	LOCALIDADE	S	W	ÁGUA	DO TERRENO	(m)	(L/h)	DO PO ÇO	BOMBEAMENTO	DE ENERGIA	DO USO	(mg/L)
CL166	SITIO TANQUINHO	061126,6	355856,8	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba centrifuga	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	2659
CL167	SITIO TANQUINHOS	061105,2	355855,1	Poço tubular	Particular	30,5		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	
CL168	SITIO PAU DE LEITE	060913,7	355843,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1716
CL169	SITIO PAU DE LEITE	060908,2	355836,4	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL170	SITIO PAU DE LETE	060911,5	355841,8	Poço tubular	Particular	51,5		Não Instalado	Não equipado		,	3023
CL171	SITIO PRIMEIRA PASSAGEM	061212,2	355930,1	Poço tubular	Particular	19,7		Não Instalado	Não equipado		,	5382
CL172	SITIO CAICARINHA	061212,3	355851,4	Po	Particular	33		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	2652
CL173	SITIO TANQUINHO	061206,4	355850,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Dom éstico Secund ário, Animal,	2490
CL174	PEDRAS GRANDES	061218,2	355811,8	Poço tubular	Particular	6,2		Abandonado	Não equipado		,	1495
CL175	SITIO PEDRAS GRANDES	061215,1	355815,8	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL176	SITIO ARARAU	061251,4	355701,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	7917
CL177	SITIO ARARAU	061241,7	355624,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	9165
CL178	SITIO ARARAU	061228,4	355616,1	Poço tubular	Particular			Em Operação	Compressor de ar	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	6942
CL179	SITIO BAIXIO DO ROCADO	061152,5	355506,1	Poço tubular	Particular	42		Não Instalado	Não equipado		,	
CL183	SITIO PEDRA GRANDE	061216,7	355741,7	Poço tubular	Particular	31,2		Não Instalado	Não equipado		,	8379
CL184	SITIO CAICARINHA	061238,0	360016,9	Po	Particular	49,4		Não Instalado	Não equipado		,	6923
CL227	SITIO UMARE	061432,6	360143,1	Poço tubular	Particular			Paralisado	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	
CL228	SITIO RAMADA	061545,5	360252,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	8814
CL229	SITIO RAMADA	061615,1	360252,2	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	10784
CL230	SITIO VOLTAS DOS PEREIROS	061713,7	360258,9	Po	Particular	47,7		Não Instalado	Não equipado		,	2321
CL231	SITIO SAO FRANCISCO	061804,5	360432,3	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL232	SITIO BOA HORA	061354,0	360431,0	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	7690
CL233	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061601,4	360421,7	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		Doméstico Secundário, Animal,	
CL234	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061534,0	360436,0	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		Doméstico Primário,	
CL235	SITIO SAO FRANCISCO	061707,2	360509,5	Poço tubular	Particular	26,9		Não Instalado	Não equipado		,	1009
CL236	SITIO SAO FRANCISCO	061706,8	360513,2	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1788
CL237	SITIO VOLTA DOS PEREIROS	061654,5	360252,5	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
CL238	SITIO MASSAPE	061356,5	360515,9	Poço tubular				Abandonado	Não equipado		,	
CL239	SITIO AROEIRA	061429,9	360247,5	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
CL240	SITIO SAO FRANCISCO	061713,4	360442,3	Po	Particular			Abandonado	Não equipado		,	

CÓDIGO	LOCALIDADE	LATITUDE	LONGITUDE	PONTO DE	NATUREZA	PROF.	VAZ ÃO	SITUAÇÃO	EQUIPAMENTO DE	FONTE	FINALIDADE	STD
POÇO	LOCALIDADE	S	W	ÁGUA	DO TERRENO	(m)	(L/h)	DO PO ÇO	BOMBEAMENTO	DE ENERGIA	DO USO	(mg/L)
CL321	SITIO SAO FRANCISCO	061641,9	360432,3	Po	Particular	39,5		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2093
CL322	SITIO SAO FRANCISCO	061656,9	360441,0	Po	Particular	38		Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	942,5
CL323	SITIO SAO FRANCISCO	061743,5	360450,5	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	3894
CL324	SITIO SAO FRANCISCO	061718,8	360507,6	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL325	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061522,3	360415,2	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL326	SITIO RIACHO DO FEIJAO	061516,4	360437,8	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL327	SITIO JACARACICA	061510,0	360547,3	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	3575
CL328	SITIO BOM JESUS	061630,1	360735,9	Poço tubular	Particular	60,5		Paralisado	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Secundário,	
CL329	SITIO BOM JESUS	061628,3	360748,2	Po tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Recreação,	636,4
CL330	SITIO BOM JESUS	061629,8	360750,0	Po tubular	Particular	47,1		Abandonado	Não equipado		,	
CL331	SITIO BAIXA VERDE	061736,7	360758,8	Po tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado			
CL332	ACUDE SANTA RITA	061341,5	360151,8	Poço tubular	Público	38,2		Não Instalado	Não equipado		,	457,6
CL333	ACUDE SANTA RITA	061341,5	360150,8	Po	Público			Abandonado	Não equipado		,	
CL336	SITIO ALIVIO	061126,6	360146,8	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL337	SITIO ALIVIO	061103,9	360213,1	Po	Particular	48,5		Não Instalado	Não equipado		,	2717
CL338	SITIO UMBU	061001,4	360255,9	Po	Particular	49,2		Não Instalado	Não equipado		,	1918
CL339	SITIO BOA VISTA	061039,6	360301,3	Po	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	3276
CL340	BAO VISTA DE CIMA	060912,6	360318,6	Poço tubular	Particular	48		Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1924
CL341	SITIO RIACHO DA CABRA II	060833,7	360257,1	Poço tubular	Particular	37		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	5148
CL342	SITIO RIACHO DA CABRA I	060838,0	360255,0	Po	Particular	52,17		Paralisado	Não equipado		,	12071
CL343	SITIO RIACHO DA CABRA	060848,0	360300,9	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL344	MONTE BELOS	060824,8	360341,8	Po	Particular			Abandonado	Bomba manual		Doméstico Secundário, Animal,	
CL345	SITIO MONTE BELO	060815,0	360338,6	Po	Particular	60		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal,	4193
CL346	SITIO MUNDO NOVO	060714,6	360404,7	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	2633
CL347	SITIO SAO JOAQUIM	060913,3	360125,1	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL348	SITIO QUEIMADAS	060539,5	360240,2	Poço tubular	Particular	45,8		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	2197
CL349	BOA VISTA	061040,6	360145,7	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL392	SITIO PEDRA	061337,8	355954,2	Po	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
CL393	SITIO PEDRA	061341,4	355931,0	Po	Particular	9,7		Abandonado	Não equipado		,	
CL394	FAZENDA SERRA BRANCA	061302,5	360655,8	Po	Particular	39,5		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	833,3

CÓDIGO	LOGALIDADE	LATITUDE	LONGITUDE	PONTO DE	NATUREZA	PROF.	VAZ ÃO	SITUAÇÃO	EQUIPAMENTO DE	FONTE	FINALIDADE	STD
POÇO	LOCALIDADE	S	W	ÁGUA	DO TERRENO	(m)	(L/h)	DO PO ÇO	BOMBEAMENTO	DE ENERGIA	DO USO	(mg/L)
CL395	SITIO SERRA BRANCA	061259,6	360653,8	Po	Particular			Paralisado	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	
CL396	SERRA BRANCA	061257,2	360726,1	Po	Particular		0,4		Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1970
CL397	SITIO SERRA BRANCA	061250,2	360722,2	Po	Particular			Paralisado	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	
CL398	FAZ. BENTO NUNES	061241,9	360710,3	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Animal,	2366
CL399	SITIO BENTO NUNES	061230,0	360634,0	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1567
CL400	SITIO INHARE DE CIMA	061140,5	360424,9	Poço tubular	Particular	54		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Animal, 15,000 PINTOS,	2171
CL496	SITIO FURNAS	061139,5	360018,3	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	3393
CL497	SITIO FURNAS	061139,6	360017,6	Po ço escavado	Particular	7,35		Não Instalado	Sarilho	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	5181
CL498	SITIO FURNAS	061137,0	360015,0	Po	Particular			Paralisado	Catavento		,	
CL500	SITIO FURNAS	061114,0	360027,2	Po	Particular	12		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	7248
CL501	SITIO GLORIA OU ALIVIO	061057,8	360051,9	Po	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal,	8496
CL502	SITIO GLORIA OU RIACHO DA GLORIA	061025,5	360054,8	Poço tubular	Particular	53,19		Não Instalado	Não equipado		Doméstico Primário,	4752
CL503	SITIO ALIVIO	061046,0	360114,0	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	4050
CL504	SITIO GLORIA	060955,4	360125,2	Po	Particular		2,5	Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	4602
CL505	SITIO GLORIA	060954,4	360123,8	Po	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Secundário, Agricultura,	2984
CL506	SITIO GLORIA	060944,8	360122,9	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
CL507	SITIO FOMENTO	061150,5	360129,0	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	
CL508	GRANJA ALVORADA	061137,7	360232,1	Poço tubular	Particular	45		Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	594,8
CL509	SITIO UMBU	061127,1	360305,6	Po	Particular	60		Não Instalado	Não equipado		Animal,	4596
CL510	SITIO UMBU	061103,4	360322,8	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1794
CL512	SINTIO UMBU	061042,4	360255,7	Po	Público	42		Paralisado	Bomba centrifuga	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	4726
CL513	SITIO BOA VISTA	061027,9	360240,1	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	4316
CL514	SITIO BOA VISTA	061026,7	360223,1	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	
DH419	INHARE DE BAIXO	061434,8	355844,0	Po	Particular	60		Abandonado	Não equipado		,	
DH420	FAZ. INHARE DE BAIXO	061415,2	355922,3	Poço tubular	Particular	60		Não Instalado	Não equipado		Doméstico Primário, Animal,	
DH421	DIVANOPOLIS	061456,8	355733,4	Po	Particular	60		Abandonado	Não equipado		,	
DH422	JUREMA	061535,6	355855,6	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		Doméstico Primário, Animal,	
DH423	JUREMA	061543,5	355943,2	Po	Particular	8,21		Abandonado	Não equipado		Doméstico Primário, Animal,	6689
DH424	JUREMA	061547,2	355927,3	Po		4,97		Abandonado	Não equipado		,	
DH425	JUREMA	061616,9	355809,6	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	2087

CÓDIGO	LOCALIDADE	LATITUDE	LONGITUDE	PONTO DE	NATUREZA	PROF.	VAZ ÃO	SITUAÇÃO	EQUIPAMENTO DE	FONTE	FINALIDADE	STD
POÇO	LOCALIDADE	S	W	ÁGUA	DO TERRENO	(m)	(L/h)	DO PO ÇO	BOMBEAMENTO	DE ENERGIA	DO USO	(mg/L)
DH426	SUSSUARANA	061628,9	355736,3	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
DH427	SUSSUARANA	061624,8	355732,8	Po	Particular			Não Instalado	Não equipado		Dom éstico Prim ário, Animal,	
DH428	SUSSUARANA - RIACHO	061647,1	355724,9	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	2587
DH429	BARBATAO	061751,4	355712,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Animal,	2392
DH430	TANQUES	061809,8	355919,8	Po	Particular	60		Abandonado	Não equipado		1	
DH431	POCO ESCURO	061715,6	355755,0	Poço tubular				Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	5291
DH432	MANGANGA (SITIO)	061710,6	355957,6	Po	Particular			Abandonado	Não equipado		Doméstico Primário,	
DH433	TANQUES	061841,5	355837,2	Poço tubular	Particular	54		Não Instalado	Não equipado		,	
DH434	BOM SUCESSO	061922,5	355753,3	Po	Particular	54		Abandonado	Não equipado		1	
DH435	BOM SUCESSO	061937,1	355725,7	Po	Particular			Abandonado	Não equipado			
DH436	BOM SUCESSO	062104,6	355710,6	Poço tubular	Particular	51,5		Abandonado	Não equipado		,	
DH437	RECANTO	061549,9	355526,7	Poço tubular	Particular			Paralisado	Não equipado		,	11297
DH438	MALHADA DOS BEZERROS	061617,3	355535,6	Po	Particular	60		Abandonado	Não equipado		1	
DH439	ASSENTAMENTO SANTA RITA	061529,1	355353,7	Poço tubular	Público	59,58		Não Instalado	Não equipado		,	6650
DH440	CACARUABA	061953,5	355521,1	Poço tubular	Particular			Paralisado	Não equipado		,	1918
DH441	CACARUABA	062000,7	355539,0	Po	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	5967
DH442	TANQUES	061310,8	360056,4	Poço tubular	Particular			Paralisado	Catavento		Animal,	
DH481	SITIO BENTO NUNES	061140,4	360431,9	Po	Particular			Abandonado	Não equipado		•	
DH482	ACUDE DO ALIVIO	061132,6	360151,9	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
DH483	ACUDE DO ALIVIO	061131,7	360147,2	Po	Particular			Abandonado	Não equipado		1	
DH484	ACUDE DO ALIVIO	061131,4	360144,8	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
DH485	SITIO BOQUEIRAOZINHO	060612,6	360054,5	Poço tubular	Particular	54,05		Não Instalado	Não equipado		Doméstico Primário,	4921
DH486	SITIO CANTINHOS	061544,2	360520,2	Po	Particular	42		Não Instalado	Não equipado		Doméstico Primário,	
DH487	SITIO CANTINHAS	061546,9	360523,0	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	1645
DH488	SITIO BOM JARDIM	061308,5	360327,2	Poço tubular	Particular	50		Paralisado	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	
DH489	SITIO BOM JARDIM	061314,0	360315,6	Po	Particular			Paralisado	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal,	1168
DH490	SITIO BOM JARDIM	061315,7	360317,0	Poço tubular	Particular			Paralisado	Bomba injetora	Monofásica	,	
DH491	SITIO SANTO ANTONIO	061338,3	360228,0	Poço tubular	Particular			Paralisado	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	
DH881	SITIO SAO FRANCISCO	061659,8	360508,7	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
DH882	SITIO SANTA RITA	061341,5	360151,1	Poço tubular	Público			Não Instalado	Não equipado		,	
DH883	PERIMETRO URBANO	061332,1	360129,3	Po	Público		5	Paralisado	Bomba centrifuga	Trifásica	,	

CÓDIGO		LATITUDE	LONGITUDE	PONTO DE	NATUREZA	PROF.	VAZ ÃO	SITUAÇÃO	EQUIPAMENTO DE	FONTE	FINALIDADE	STD
	LOCALIDADE				DO							i I
POÇO		S	W	ÁGUA	TERRENO	(m)	(L/h)	DO PO ÇO	BOMBEAMENTO	DE ENERGIA	DO USO	(mg/L)
XK839	SITIO JUREMA	061530,4	355857,5	Poço tubular	Particular	50,25		Não Instalado	Não equipado		,	814,5

ANEXO 2

MAPA DE PONTOS D ÁGUA