

RELATÓRIO FINAL DO POÇOIJN-01-CESITIO POPO - JUAZEIRO DO NORTE - CE

I-96

	SUREMI SEDOTE
UFSC	ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.	1094 - S
N.º de Volumes:	1 v.
Phl 008494	

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
Superintendência Regional de Fortaleza
- 1981 -

S U M A R I O

1. - GENERALIDADES

- 1.1 - Objetivo
- 1.2 - Localização
- 1.3 - Locação

2. - G E O L O G I A

- 2.1 - Geologia Regional
 - 2.1.1 - Embasamento Cristalino
 - 2.1.2 - Formações Sedimentares
- 2.2 - Geologia Local

3. - ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

4. - S O N D A G E M

- 4.1 - Perfuração
- 4.2 - Completação
- 4.3 - Teste de Vazão

5. - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

6. - A N E X O S

- 6.1 - Mapa de Situação
- 6.2 - Dados Gerais Sobre o Poço
- 6.3 - Descrição Litológica do Poço
- 6.4 - Perfil Litológico do Poço
- 6.5 - Análise Química da Água

1. - GENERALIDADES

1.1 - OBJETIVO

A perfuração do poço IJN-01-CE tem por objetivo atender a programação do Projeto ESTUDO HIDROGEOLOGICO DO ESTADO DO CEARÁ em execução pela CPRM para o DNPM.

O projeto iniciou suas atividades em junho de 1980 em atendimento a Solicitação de Serviços DNPM/DGM/CPRM Nº 010/80, objetivando obter dados hidrogeológicos necessários a implementação do abastecimento de cidades interioranas e do meio rural cearense.

A perfuração deste poço é objeto do Termo Aditivo 01/81 ao Convenio SG 036/80.

1.2 - LOCALIZAÇÃO

O Sítio Popo localiza-se na encosta da Serra do Horto nas proximidades de Juazeiro do Norte e do Crato.

As suas coordenadas geográficas são:

07°10'50'' S

39°21'05'' W

O local do poço dista aproximadamente seis quilometros da cidade de Juazeiro do Norte - Ceará.

1.3 - LOCAÇÃO

A locação foi efetuada pelo DNPM e posteriormente verificada pela CPRM, através de técnicos enviados com esta finalidade ao local.

2. - G E O L O G I A

2.1 - GEOLOGIA REGIONAL

As seguintes unidades geológicas representam a geologia regional.

2.1.1 - Embasamento Cristalino - Rochas pertencentes ao Precambriano representadas por granitos, migmatitos, gnaisses, xistos e filitos.

Os gnaisses circundam a Chapada do Araripe por praticamente todos os lados enquanto os xistos e filitos ocorrem nas proximidades de Bodocó e Jardim.

Os granitos constituem as maiores elevações do embasamento..

2.1.2 - Formações Sedimentares - As formações sedimentares estão representadas pela formação Serra Grande na porção noroeste da região constituídos pelos arenitos da Bacia do Meio-Norte, pela formação Cariri componente mais inferior da sequencia sedimentar do Araripe com seus arenitos grosseiros e conglomerado basal; além dos sedimentos acima citados temos ainda as formações Brejo Santo(margas e folhelhos) formação Missão Velha constituída por arenitos com níveis argilosos e finalmente os sedimentos das formações Santana e Exu.

A formação Santana constituída por arenitos, siltitos, folhelhos, margas e delgados níveis carbonáticos.

A formação Exu, topo da sequencia sedimentar do Araripe, são arenitos subhorizontais friáveis e porosos apresentando níveis argilosos e caolínicos.

2.2 - GEOLOGIA LOCAL

O poço está situado na encosta da serra do Horto.

Embora a rocha que ocorre na superfície seja de caráter sedimentar nas proximidades do local (mais ou menos 2 quilometros) pode ser observado afloramentos cristalinos.

Na perfuração do poço conforme pode ser observado no perfil litológico (anexo 6.4 deste relatório) o granito foi atingido a profundidade de 56,00 metros.

Antes de atingir a rocha cristalina foram encontrados sedimentos de granulação média a fina e alguns níveis argilosos.

Mapeamento anterior realizado pela CPRM para o PROJETO LEVANTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO CEARÁ identifica estes sedimentos como pertencentes a formação Cariri.

3. - ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

O poço foi perfurado em rocha sedimentar até a profundidade de 56,00 metros quando atingiu as rochas cristalinas.

A quantidade de água existente nos sedimentos não proporcionam uma vazão apreciável em virtude da situação topográfica do local favorecer o fluxo das águas subterrâneas para regiões de altitudes bem inferiores. A pequena espessura dos sedimentos também não favorece a acumulação da água em subsuperfície.

Poços perfurados nas regiões mais baixas apresentam vazões muito boas entretanto conforme acima mencionado a altitude contribuiu negativamente não se obtendo resultados satisfatórios

4. - SONDAÇÃO

Os trabalhos de perfuração do poço ficaram subordinados a Residencia de Teresina que destacou uma de suas equipes de sondagem à percussão para a realização dos serviços.

O equipamento utilizado consta de uma sonda SPEED STAR-71 devidamente equipada.

A equipe de sondagem que executou os serviços estava assim constituída:

Geólogo : FRANCISCO AURÉLIO CAETANO DA SILVA

Encarregado

de campo : PEDRO VITORINO FILHO

Sondador : ALFREDO ELORENCIO FILHO

Ajudantes : ANTONIO BORGES

: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA

4.1 - PERFURAÇÃO

A perfuração foi iniciada no dia 23.07 e concluída no dia 05.08.81.

A profundidade final atingida foi de 58,00 metros sendo o poço perfurado com o diâmetro de 10".

Os trabalhos foram realizados sem anormalidades não se registrando problemas na perfuração do poço.

4.2 - COMPLETAÇÃO

O poço foi revestido com 18,00 metros de cano de 10 polegadas de diâmetro, ficando o restante do poço com parede nua.

4.3 - TESTE DE VAZÃO

O teste de vazão do poço foi realizado através do uso do esvaziador

Após 01:30 horas de funcionamento o esvaziador retirou o volume de 2.000 litros de água do poço entretanto o poço secou. O nível estático antes do início do teste era de 31,00 metros. O poço recuperou em aproximadamente 8:00 horas.


5. - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Para os trabalhos de perfuração do poço IJN-01-CE, foram utilizados os seguintes equipamentos:

- 01 (uma) Sonda SPEED STAR-71 devidamente equipada.
- 01 (um) Caminhão Mercedes-Benz modelo 1113
- 01 (um) Pick-up Ford Willys
- 01 (um) Volkswagen sedan 1300
- 01 (um) Conjunto de Solda
- 01 (um) Medidor de Nível Altronic
- 01 (um) Rádio Transceptor

6. - A N E X O S

6.1 - MAPA DE SITUAÇÃO



6.1 - MAPA DE SITUAÇÃO

6.2 - DADOS GERAIS SOBRE O POÇO

6.2 - DADOS GERAIS SOBRE O POÇO

POÇO - IJN-01-CE

Poço : IJN-01-CE
Local : Sítio Popo
Município : Juazeiro do Norte
Estado : Ceará
Início : 23.07.81
Conclusão : 05.08.81
Interessado : DNPM
Locação : DNPM/CPRM
Profundidade : 58,00 metros
Diâmetro de Perfuração : 10"
Nível Estático : 31,00m
Nível Dinâmico : (O poço secou durante teste vazão).
Vazão (estimada) : 400 l/h
Revestimento : 18,00m de 10"

6.3 - DESCRICAÇÃO LITOLOGICA DO POÇO


6.3 - DESCRIÇÃO LITOLOGICA DO POÇO

00,00 - 03,00m - Solo arenoso com cascalho

03,00 - 56,00m - Arenito de granulação fina a média de coloração clara com algumas intercalações argilosas.

56,00 - 58,00m - Rocha granítica com quartzo, feldspato e micas.

6.4 - PERFIL LITOLOGICO DO POÇO



C P R M
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
FORTALEZA
- 1981 -

PROJETO E. H. E. CEARÁ

POÇO: 1 JN - 01 - CE

LOCAL: Sítio Popo

MUNICÍPIO: Juazeiro do Norte

ESCALA: 1:400

6.5 - ANÁLISE QUÍMICA DA ÁGUA

MINISTÉRIO DO INTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
1ª DIRETORIA REGIONAL
LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLO E ÁGUA
TERESINA - PIAUÍ

ANALISES PARA FINS DE POTABILIDADE

CERTIFICADO Nº 118/81 DATA DA COLETA / /
AMOSTRA Nº 130/81 DATA DO RECEBIMENTO 02/10/81
PROCEDÊNCIA POÇO "POPO" - JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ
INTERESSADO CPRM.

RESULTS AND DISCUSSION

ASPECTO	Cristalina
COR	Incolor
ODOR	Inodora
SABOR	Insípida
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM micromhos/cm. 25ºC	420
pH	8,3
AMONÍACO EM (NH ₄ ⁺)	Presença
NITRITOS EM (NO ₂)	Traços
NITRATOS EM (NO ₃ ⁻)	Presença
SÓDIO E (Na ⁺)	3,8 ppm
POTÁSSIO EM (K ⁺)	11,7 ppm
ALCALINIDADE DE HIDRÓXIDOS EM (CaCO ₃)	Ausencia
ALCALINIDADE DE CARBONATOS EM (CaCO ₃)	21,0 ppm
ALCALINIDADE DE BICARBONATOS EM (CaCO ₃)	104,0 ppm
DIÓXIDO DE CARBONO (CO ₂)	0,0 ppm
CÁLCIO EM (Ca ⁺⁺)	43,2 ppm
MAGNÉSIO EM (Mg ⁺⁺)	27,2 ppm
DUREZA TOTAL EM (CaCO ₃)	220,0 ppm
CLORETOES EM Cl. ⁻)	67,0 ppm
SULFATOS EM (SO ₄ ²⁻)	Ausencia
RESÍDUO DE EVAPORAÇÃO A 105º C (SECO)	319,0 ppm

INTERPRETAÇÃO: Aqua de boa potabilidade quanto ao aspecto físico-químico.

Teresina. 19. 10. 11 / 1981