



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

**PROJETO CADASTRO
DE FONTES DE
ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA**

VALE DO JEQUITINHONHA



**DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE
RUBIM-MG**

2005

 **CPRM**
Serviço Geológico do Brasil

 **PRODEEM**
O Brasil no Rio, o Futuro nascentes

Programa
LUZ
para todos

**Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral**

**Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Energético**

**Ministério de
Minas e Energia**


BRASIL
UM PAÍS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Silas Rondeau Cavalcante Silva
Ministro de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA
Nelson José Hubner Moreira
Secretário Executivo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
Márcio Pereira Zimmermam
Secretário

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
Cláudio Scliar
Secretário

PROGRAMA LUZ PARA TODOS
Aurélio Pavão
Diretor do Programa

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS
PRODEEM
Luiz Carlos Vieira
Diretor

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM

Agamenon Sérgio Lucas Dantas
Diretor-Presidente

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Manoel Barretto da Rocha Neto
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Álvaro Rogério Alencar Silva
Diretor de Administração e Finanças

Fernando Pereira de Carvalho
Diretor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho
Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa
Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa
Superintendente Regional de Salvador

José Wilson de Castro Temóteo
Superintendente Regional de Recife

Hélio Pereira
Superintendente Regional de Belo Horizonte

Darlan Filgueira Maciel
Chefe da Residência de Fortaleza

Francisco Batista Teixeira
Chefe da Residência Especial de Teresina

COORDENAÇÃO GERAL

Frederico Cláudio Peixinho - DEHID

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Fernando Antônio C. Feitosa - DIHEXP

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

José Emílio C. Oliveira - DIHEXP

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Sara Maria Pinotti Benvenuti - DIHEXP

COORDENAÇÃO REGIONAL

Jaime Quintas dos S. Colares - REFO
José Alberto Ribeiro - REFO
Oderson A. de Souza Filho - REFO
Francisco C. Lages C. Filho - RESTE
João Alfredo da C. L. Neto - SUREG-RE
José Carlos da Silva - SUREG-RE
Luis Fernando C. Bonfim - SUREG-AS
Haroldo Santos Viana – SUREG-BH
Maria Antonieta Alcântara Mourão - SUREG-BH

EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO

REFO

Ângelo Trévia Vieira
Felicíssimo Melo
Francisco Alves Pessoa
Jader Parente Filho
José Roberto de Carvalho Gomes
Liano Silva Veríssimo
Luiz da Silva Coelho
Robério Bôto de Aguiar

RESTE

Antônio Reinaldo Soares Filho
Carlos Antônio Luz
Cipriano Gomes Oliveira
Heinz Alfredo Trein
Ney Gonzaga de Souza

SUREG-RE

Ari Teixeira de Oliveira
Breno Augusto Beltrão
Cícero Alves Ferreira
Cristiano de Andrade Amaral
Dunaldson Eliezer G. A da Rocha
Franklin de Moraes
Frederico José Campelo de Souza
Jardo Caetano dos Santos
José Wilson de Castro Temóteo
João de Castro Mascarenhas
Jorge Luiz Fortunato de Miranda
Luiz Carlos de Souza Júnior
Manoel Júlio da Trindade G. Galvão
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Sérgio Monthezuma S. Guerra
Simeones Neri Pereira
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho
Vanildo Almeida Mendes

SUREG-SA

Edvaldo Lima Mota
Edmilson de Souza Rosa
Hermínio Brasil Vilaverde Lopes
João Cardoso Ribeiro M. Filho
Luis Henrique Monteiro Pereira

Pedro Antônio de Almeida Couto
Vânia Passos Borges

SUREG-BH

Angélica Garcia Soares
Eduardo Jorge Machado Simões
Ely Soares de Oliveira
Haroldo Santos Viana
Reynaldo Murilo D. Alves de Brito

EM DESTAQUE

Almir Araújo Pacheco - SUREG-BE
Ana Cláudia Vieira - SUREG-PA
Bráulio Robério Caye - SUREG-PA
Carlos J. B. Aguiar - SUREG-MA
Geraldo de B. Pimentel - SUREG-PA
José Cláudio Viegas C. - SUREG-SA
Paulo Pontes Araújo - SUREG-BE
Tomás E. Vasconcelos - SUREG-GO

RECENSEADORES

Acácio Ferreira Júnior
Adriana de Jesus Felipe
Álerson Falieri Suarez
Almir Gomes Freire - CPRM
Ângela Aparecida Pezzuti
Antônio Celso R. de Melo - CPRM
Antônio Edílson Pereira de Souza
Antônio Jean Fontenele Menezes
Antônio Manoel Marciano Souza
Antônio Marques Honorato
Armando Arruda Câmara F. - CPRM
Carlos Alberto G. de Andrade - CPRM
Celso Viana Maciel
Cícero René de Souza Barbosa
Cláudio Márcio Fonseca Vilhena
Claudionor de Figueiredo
Cleiton Pierre da Silva Viana
Cristiano Alves da Silva
Edivaldo Fateicha - CPRM
Eduardo Benevides de Freitas
Eduardo Fortes Crisóstomos
Eliomar Coutinho Barreto
Emanuelly de Almeida Leão
Emerson Garret Menor
Emicles Pereira C. de Souza
Érika Peconick Ventura
Erval Manoel Linden - CPRM
Ewerton Torres de Melo
Fábio de Andrade Lima
Fábio de Souza Pereira
Fábio Luiz Santos Faria
Francisco Augusto A. Lima
Francisco Edson Alves Rodrigues
Francisco Ivanir Medeiros da Silva
Francisco José Vasconcelos Souza
Francisco Lima Aguiar Junior
Francisco Pereira da Silva - CPRM
Frederico Antônio Araújo Meneses
Geancarlo da Costa Viana
Genivaldo Ferreira de Araújo
Gustavo Lira Meyer
Haroldo Brito de Sá
Henrique Cristiano C. Alencar
Jamile de Souza Ferreira
Jaqueline Almeida de Souza
Jeffé Rocha Holanda
João Carlos Fernandes Cunha
João Luis Alves da Silva
Joelza de Lima Enéas
Jorge Hamilton Quidute Goes
José Carlos Lopes - CPRM
Joselito Santiago Lima

Josemar Moura Bezerril Junior
Julio Vale de Oliveira
Kênia Nogueira Diógenes
Marcos Aurélio C. de Góis Filho
Mário Wardi Junior
Matheus Medeiros Mendes Carneiro
Maurício Vieira Rios - CPRM
Michel Pinheiro Rocha
Narcelya da Silva Araújo
Nicácia Débora da Silva
Oscar Rodrigues Aciolly Júnior
Paula Francinete da Silveira Baia
Paulo Eduardo Melo Costa
Paulo Fernando Rodrigues Galindo
Pedro Hermano Barreto Magalhães
Raimundo Correa da Silva Neto
Ramiro Francisco Bezerra Santos
Raul Frota Gonçalves
Rodrigo Araújo de Mesquita
Romero Amaral Medeiros Lima
Rosângela de Assis Nicolau
Saulo Moreira de Andrade - CPRM
Sérvulo Fernandez Cunha
Thiago de Menezes Freire
Valdirene Carneiro Albuquerque
Vicente Calixto Duarte Neto - CPRM
Vilmar Souza Leal - CPRM
Wagner Ricardo R. de Alkimim
Walter Lopes de Moraes Junior

AUTOR DO TEXTO

Eduardo Araújo Monteiro

REVISÃO

Maria Antonieta Alcântara Mourão

ILUSTRAÇÕES

**Elizabeth de Almeida Cadete Costa,
Haroldo Santos Viana, Maurício Alves
Ferreira Santos**

EDITORIAÇÃO

**Sarah Costa Cordeiro
Elizabeth de Almeida Cadete Costa**

BANCO DE DADOS

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Administração

Eriveldo da Silva Mendonça

Consistência

Janólfta Leda Rocha Holanda

MAPAS DE PONTOS D'ÁGUA

Execução

Nelson Baptista de Oliveira R. Costa
Graziela da Silva Rocha Oliveira

NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Maria Madalena Costa Ferreira

PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA

Executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais –
CPRM
Superintendência Regional de Belo Horizonte

CPRM – Superintendência Regional de Belo Horizonte
Av. Brasil, 1731 – Bairro Funcionários
Belo Horizonte – MG – 30140-002
Fax: (31) 3261-5585
Tel: (31) 3261-0391
<http://www.cprm.gov.br>

Ficha catalográfica

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM

Projeto Cadastro de Abastecimento por Águas Subterrâneas, Estados de Minas Gerais e Bahia: diagnóstico do município de Rubim, MG.– Eduardo Araújo Monteiro, *Angélica Garcia Soares, *Jaqueline Almeida de Souza, *Acácio Ferreira Júnior. Belo Horizonte: CPRM, 2004.

13p., il., 71 volumes, inclui planilha de dados e mapa de pontos de água. (Série SUBPROGRAMA: Levantamentos de dados Hidrogeológicos Básicos) versão digital e convencional.

1- Hidrogeologia. 2- Recursos Hídricos. I- Título. II- Monteiro, E. A. III- Soares, A. G. IV- Souza, J. A. de. V- Júnior. A. F. V- Série.

*Equipe de Campo

CDU 556.3
M757p

Direitos Autorais desta edição: CPRM – Serviço Geológico do Brasil

É permitida a reprodução parcial desta publicação desde que mencionada a fonte.

APRESENTAÇÃO

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, ações visando o aumento da oferta hídrica, que estão inseridas no Programa de Água Subterrânea para a região Nordeste, em sintonia com os programas do governo federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, desde o início o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular, dos recursos hídricos subterrâneos, de forma compatível com as demandas da região nordestina.

É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Embora com múltiplas finalidades, este Projeto visa atender diretamente às necessidades do PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de Minas e Energia, em parceria com as Secretarias de Energia e de Minas e Metalurgia e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsídios ao Programa Fome Zero, no tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM – Serviço Geológico do Brasil

*Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Energia / Secretaria de Minas e Metalurgia
Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios - PRODEEM
CPRM - Serviço Geológico do Brasil
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial*

**PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO
POR ÁGUA SUBTERRÂNEA**

ESTADO DE MINAS GERAIS E BAHIA

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE RUBIM-MG

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Eduardo Araújo Monteiro


EQUIPE DE CAMPO

**Angélica Garcia Soares
Coordenadora**

**Angélica Garcia Soares
Jaqueline Almeida de Souza
Acácio Ferreira Júnior
Recenseadores**

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 1 |
| 2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA..... | 1 |
| Figura 1 – Área de abrangência do projeto..... | 1 |
| 3. METODOLOGIA..... | 2 |
| 4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM..... | 2 |
| 4.1 Localização e Acesso..... | 2 |
| 4.2 Aspectos Socioeconômicos..... | 2 |
| 4.3 Aspectos Fisiográficos..... | 3 |
| Figura 2 – Localização do município de Rubim..... | 3 |
| 5. RECURSOS HÍDRICOS..... | 4 |
| 5.1 - Águas Superficiais..... | 4 |
| 5.2 - Águas Subterrâneas..... | 4 |
| 5.2.1 Domínios Hidrogeológicos..... | 4 |
| Figura 3 – Geologia simplificada do município de Rubim..... | 5 |
| 5.2.2 Diagnóstico dos Pontos d'Água Cadastrados..... | 6 |
| Figura 4 – Tipos de pontos de água cadastrados..... | 6 |
| Quadro 1 – Situação dos poços cadastrados..... | 6 |
| Figura 5 – Situação dos poços tubulares públicos..... | 7 |
| Figura 6 – Uso da água dos poços tubulares..... | 7 |
| Figura 8 – Poços tubulares em uso e passíveis de funcionamento..... | 8 |
| 5.2.3 Características Físicas dos Poços Tubulares..... | 8 |
| 5.2.4 Aspectos Quantitativos..... | 8 |
| Quadro 2 – Estimativa da disponibilidade instalada atual e potencial dos poços em rochas cristalinas do município de Rubim..... | 8 |
| 5.2.5 Aspectos Qualitativos..... | 9 |
| Figura 9 – Qualidade das águas subterrâneas do município de Rubim..... | 9 |
| 6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES..... | 9 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... | 10 |
| APÊNDICE - Planilha de Dados das Fontes de Abastecimento..... | 11 |
| ANEXO 1 - Mapa de Pontos de Água..... | 12 |



1. INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região nordestina, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CPRM está realizando o **Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea** em consonância com as diretrizes do Governo Federal e consoante propósitos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo a realização do cadastro de todos os poços tubulares, poços amazonas representativos, fontes naturais, barragens subterrâneas e reservatórios superficiais significativos (barragens, açudes, barreiros) em uma área, inicial, de 722.000 km² da região Nordeste do Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regiões metropolitanas.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.



Figura 1 – Área de abrangência do projeto.

3. METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realização desse projeto teve como base a experiência da CPRM no cadastramento de poços dos estados do Ceará e Sergipe, executado em 1998 e 2001, respectivamente. Os trabalhos de campo foram executados por microrregião, com áreas variando de 15.000 a 25.000 km². Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por um técnico da CPRM e composta, em média, por dois recenseadores, na maioria recém-formados de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM. A Superintendência Regional de Belo Horizonte-SUREG/BH realizou o cadastro da bacia do rio Jequitinhonha, área de grande escassez hídrica, e que abrange 67 municípios no estado de Minas Gerais e 4 municípios na Bahia.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (poço tubular, poço escavado e fonte natural), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do Global Positioning System (GPS) e obtenção de todas as informações passíveis de serem coletadas através de uma visita técnica (caracterização do poço, instalações, situação da captação, dados operacionais, qualidade da água, uso da água e os aspectos ambientais, geológicos e hidrológicos).

Os dados coletados foram sistematizados e repassados sistematicamente à Divisão de Hidrogeologia e Exploração da CPRM, em Fortaleza, para alimentarem um banco de dados. Com esses dados, foram confeccionados os mapas de pontos d'água dos municípios inseridos na área de atuação do projeto e que acompanham os relatórios diagnósticos.

Na elaboração dos mapas de pontos d'água, foi utilizada a base planimétrica do Banco de Dados do Sistema Geominas 1999, da Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE, acrescida de informações extraídas de cartas em formato *raster* do IBGE em escala 1:100 000. A confecção dos mapas e a inserção dos dados temáticos foi executada no programa *ArcGIS*.

Há municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa municipal. Tais casos decorrem de: a) imprecisão dos traçados dos limites municipais ao nível da escala de trabalho adotada; b) problemas existentes na cartografia estadual; c) informações incorretas prestadas aos recenseadores; d) erro na obtenção das coordenadas; e) diferença entre o datum usado no GPS e na cartografia. Além desse produto impresso, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM

4.1 Localização e Acesso

O município de Rubim está inserido na região nordeste do estado de Minas Gerais, no vale do rio Jequitinhonha (figura 2).

Rubim é limitado à oeste pelos municípios de Jequitinhonha e Felisburgo, ao norte por Almenara e Jacinto a leste por Santo Antonio do Jacinto e ao sul por Rio do Prado e Palmópolis. A sede municipal, localizada a 254 m de altitude, tem sua posição geográfica determinada pelas coordenadas 16, 38° S de latitude e 40,54° W de longitude, e dista 525 km de Belo Horizonte. A principal rodovia é a BR-367. O município possui 983 km² e está contido nas folhas topográficas Jacinto (SE.24-V-B-I), Almenara (SE.24-V-A-III), Santo Antonio do Jacinto (SE.24-V-B-IV) e Rio do Prado (SE.24-V-A-VI), editadas pelo IBGE.

4.2 Aspectos Socioeconômicos

Os dados socioeconômicos relativos ao município de Rubim foram obtidos por meio de consulta ao *site* do IBGE, censo 2.000 (IBGE, 2000). A população registrada neste censo foi de 9.099 habitantes, com 7.534 residentes em área urbana. A densidade demográfica é de 9,9 hab/km² e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH é 0,625 (PNUD, 2000). A sede do município possui infra-estrutura de água e esgoto. A rede geral de

abastecimento d'água está presente em 75,0% dos domicílios particulares sendo que 20,3% utilizam poço ou nascente. Os domicílios que possuem banheiro ou sanitário totalizam 80,9%, e destes, 59,4% estão ligados à rede de esgotamento sanitário. A coleta de lixo atende a 55,8% da população e o município conta com 5 estabelecimento de saúde com 66 leitos hospitalares dos quais 58 disponíveis ao SUS.

Os principais produtos agrícolas são a banana, a laranja, o coco da baía e o café; na pecuária os principais efetivos são os de bovinos, galináceos, eqüinos e suínos.

As escolas oferecem ensino de 1º e 2º graus, com 2.461 matrículas no ensino fundamental e 412 no ensino médio.

4.3 Aspectos Fisiográficos

O clima é tropical com temperatura média de 24°C e índice pluviométrico médio de 600 mm.

O relevo municipal possui topografia plana (10%), ondulada (30%) e montanhosa (60%). A altitude máxima é de 999 m, próximo a Olho d'Água e mínima de 242 m na foz do córrego do Bue (ENCICLOPÉDIA, 1998).




Figura 2 – Localização do município de Rubim.

4.4 Geologia

No município ocorre o Complexo Jequitinhonha de idade neoproterozóica, intrudido por três granitóides também neoproterozóicos e um granito do Paleozóico. A figura 3 mostra a distribuição espacial dessas unidades litoestratigráficas (CPRM, 2003).

O Complexo Jequitinhonha é composto por paragnaisse (cordierita-sillimanita-granada-biotita gnaisse bandado, cinza escuro de granulação média), quartzito e rochas calcissilicáticas. Aflora no extremo sul e leste da área.

Granitóides intrudiram este Complexo em dois estágios no Neoproterozóico. Primeiro, como granitóide peraluminoso, foliado, sin a tardicolisional, representado pelo Granito Nanuque e depois como dois granitóides peraluminosos, sem foliação, pós-colisionais que foram cartografados sem denominação.

No Paleozóico ocorreu a intrusão do granito calcialcalino de alto potássio também pós-colisional, o Santo Antônio do Jacinto. É um biotita granito porfirítico, constituído de matriz de granulação média a grossa, cor cinza com megacristais de K-feldspato de cor rosa.

Sobrepondo estas rochas estão as coberturas detrito-lateríticas, do início do Período Neogeno. São compostas por sedimentos conglomeráticos imaturos com matriz arenosa, níveis de areia grossa a fina e argila, intercalados, com canga na superfície. As aluviões não foram cartografadas.

5. RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

As principais drenagens são o rio Rubim e o ribeirão Rubim de Pedra, ambos pertencentes à bacia do rio Jequitinhonha. A rede de drenagem apresenta um padrão dendrítico fortemente controlado pelas direções estruturais NNW-SSE e NNE-SSW, perceptível em trechos do rio Rubim de Pedra e do córrego Água Sempre-Viva, entre outros. Na porção sul a densidade de drenagem é baixa sobre gnaisses e granitóides.

5.2 - Águas Subterrâneas

5.2.1 Domínios Hidrogeológicos

No município de Rubim podem-se distinguir três domínios hidrogeológicos: o dos terrenos cristalinos, composto pelas rochas metamórficas do Neoproterozóico, rochas granitóides neoproterozóicas sin a tardicolisionais e pós-colisionais; o das coberturas detríticas do Cenozóico e o das aluviões do Quaternário.

O domínio cristalino encerra o sistema aquífero fissural. É caracterizado pela ausência de porosidade primária, onde a ocorrência de água subterrânea está condicionada a uma porosidade secundária. Esta porosidade é representada por descontinuidades (estruturas tectônicas rúpteis) como fissuras, fraturas e fendas. O potencial hidrogeológico é dependente da densidade e intercomunicação dessas descontinuidades, aspecto que geralmente se traduz em reservatórios aleatórios e de pequena extensão.


Este sistema pode ser dividido em dois aquíferos fissurais distintos. O aquífero granito-gnáissico e o aquífero granítico.

O aquífero granito-gnáissico é composto pelos gnaisses do Complexo Jequitinhonha e pelo granitóide foliado, sin a tardicolisional, o Granito Nanuque. Os gnaisses e os granitóides, que sofreram deformação, apresentam uma possibilidade maior de possuírem descontinuidades o que teoricamente torna seu potencial hidrogeológico mais elevado.

O aquífero granítico é representado pelos granitos pós-colisionais Santo Antônio do Jacinto e os dois granitos sem denominação. Este aquífero apresenta um potencial hidrogeológico inferior, determinado pela quase ausência de estruturas tectônicas.

As vazões produzidas pelos poços nos aquíferos fissurais em geral são pequenas, e a água, devido à baixa velocidade de circulação e aos efeitos do clima semi-árido possui, freqüentemente, elevado teor de sais. Essas condições atribuem um potencial hidrogeológico baixo para este domínio, sem diminuir sua importância como alternativa de abastecimento em pequenas comunidades ou como reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem.





Fonte: Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais (CPRM, 2003).

Figura 3 – Geologia simplificada do município de Rubim.

O domínio das coberturas detrítico-lateríticas cenozóicas encerra o sistema aquífero granular. Constitui-se de aquíferos livres a semiconfinados, com porosidade primária e boa permeabilidade, onde a água é armazenada nos interstícios ou poros formados nos processos de intemperismo, sedimentação e diagênese. Os aquíferos relacionados ao manto de decomposição mostram grande variação composicional e de espessura, determinada pelo tipo litológico originário, condições paleoclimáticas e condicionamento morfotectônico. São importantes no processo de recarga dos aquíferos fissurais subjacentes através de filtração vertical.

O domínio aluvionar também compreende o sistema aquífero granular. É representado por sedimentos areno-argilosos recentes, que ocorrem margeando as calhas dos principais rios que drenam a região. Apresenta uma importância relativa alta do ponto de vista hidrogeológico, principalmente em regiões semi-áridas com predomínio de rochas cristalinas. Normalmente, a alta permeabilidade dos termos arenosos compensam as pequenas espessuras, produzindo vazões significativas.

5.2.2 Diagnóstico dos Pontos d'Água Cadastrados

O levantamento realizado no município registrou a presença de 9 poços tubulares, todos pertencentes à rede pública. Foi cadastrada também uma fonte natural domínio público, como mostra a figura 4.




Figura 4 – Tipos de pontos de água cadastrados.

Quatro situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: poços em operação, paralisados, não instalados e abandonados. Os poços em operação são aqueles que funcionavam normalmente. Os paralisados estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de equipamentos. Os não instalados representam aqueles poços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, mas não foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os abandonados, que incluem poços secos e poços obstruídos, representam os poços que não apresentam possibilidade de produção. A situação dessas obras é apresentada em números absolutos no quadro 1 e em termos percentuais na figura 5.

POÇOS TUBULARES

| Natureza do Poço | Abandonado | Em operação | Paralisado | Não instalado |
|------------------|------------|-------------|------------|---------------|
| Público | 1 | 1 | 1 | 6 |

Quadro 1 – Situação dos poços cadastrados.



Figura 5 – Situação dos poços tubulares públicos.

Em relação ao uso da água dos poços, 3 são para uso doméstico primário e secundário (água de consumo humano para beber e uso geral) e de 6 poços não foi possível se obter informação. A figura 6 exhibe em termos percentuais as diferentes utilizações da água dos poços tubulares.

Na única fonte natural cadastrada a água é para uso doméstico primário e secundário.

Quanto à distribuição dos poços tubulares, em relação aos domínios hidrogeológicos de superfície, observa-se que os poços tubulares estão locados sobre rochas cristalinas e apenas um está locado no domínio aluvionar.

A figura 7 mostra a relação entre os poços tubulares atualmente em operação e os poços passíveis de entrarem em funcionamento (paralisados e não instalados). Verifica-se que 7 poços encontram-se paralisados ou não instalados, podendo vir a operar e somar suas descargas àquela do único poço que está funcionando.




Figura 6 – Uso da água dos poços tubulares.






Figura 8 – Poços tubulares em uso e passíveis de funcionamento.

5.2.3 Características Físicas dos Poços Tubulares

A profundidade informada de 5 poços com valor mínimo de 40,0m e máximo de 90,0m, apresenta média de 60,0 m. A profundidade medida em 2 poços foram de 70,0 e 100,0 m. O nível estático medido em 4 poços, oscila da surgência (0,0 m) a 0,5 m, com valor médio de 0,2 m. A vazão informada de 6 poços no cristalino varia de 9,6 a 20,0 m³/h, com mediana de 12,0 m³/h. O único poço em funcionamento no município capta água de aluvião do rio Rubim do Sul, e apresenta uma vazão de 110,0 m³/h.

5.2.4 Aspectos Quantitativos

Em relação ao aspecto quantitativo serão considerados, para efeito de cálculos, apenas os poços tubulares profundos, os quais apresentam uma exploração sistemática através de equipamentos de bombeamento diversos. O objetivo básico é quantificar de forma referencial a produção de água subterrânea do município e verificar o aumento da oferta de água a partir das unidades de captação existentes não utilizadas (desativadas e não instaladas).

Deve-se ressaltar, entretanto, que os números aqui apresentados representam uma estimativa baseada em médias de produtividade de todos os domínios hidrogeológicos, obtidas a partir de estudos estatísticos elementares. Uma determinação mais precisa da produtividade e potencialidade dos poços existentes teria que passar por estudos detalhados a partir da execução de testes de bombeamento em todos os poços. Para o município de Rubim foi considerado apenas o domínio das rochas cristalinas. Em função da diretriz proposta, foi utilizado como referência o valor da mediana (12,0 m³/h), resultado de uma análise estatística simplificada de valores de vazão informada de 6 poços cadastrados no município.

Quadro 2 – Estimativa da disponibilidade instalada atual e potencial dos poços em rochas cristalinas do município de Rubim.

| Poços Tubulares | Estimativa da Disponibilidade Atual | | | Estimativa da Expansão | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| | Poços Ativos | Qm (m ³ /h) | Qm total (m ³ /h) | Poços Desativados e Tamponados | Qm (m ³ /h) | Qm total (m ³ /h) | Aumento da Disponibilidade Porcentagem |
| Setor Público | - | - | - | 7 | 12,0 | 84,0 | - |
| Setor Privado | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | 7 | 12,0 | 84,0 | - |

O quadro 2 mostra que caso seja implantada uma política de recuperação e/ou instalação dos poços que atualmente não estão em uso, estima-se que seria possível atingir uma produção da ordem de 84,0 m³/h, com os 7 poços públicos passíveis de entrarem em funcionamento.

5.2.5 Aspectos Qualitativos

Do ponto de vista qualitativo, foram considerados para classificação das águas, os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

| | |
|-----------------|--------------|
| 0 a 500mg/L | Água Doce |
| 501 a 1.500mg/L | Água Salobra |
| >1.500mg/L | Água Salgada |

As análises foram feitas apenas com base nas medidas de condutividade elétrica, que leva em conta o total de sólidos dissolvidos na amostra de água, não sendo possível individualizar a quantidade de cada sal isoladamente. Embora o limite de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde para sólidos totais dissolvidos - STD seja 1.000 mg/L, para cloretos é de apenas 250 mg/L. Sendo assim e sabendo-se que, regra geral, as águas subterrâneas das rochas cristalinas do nordeste semi-árido são classificadas como cloretadas e não tendo sido possível individualizar os cloretos nas análises, foi considerado, por segurança, o limite de STD de 500 mg/L para água doce. Para transformar condutividade elétrica em STD, utilizou-se como fator de conversão o valor de 0,75, calculado no Projeto Cadastramento de Poços Tubulares da Microrregião de Montes Claros, norte de Minas Gerais (CPRM, 2002).

Foram coletadas e analisadas amostras de água de 2 poços tubulares, tendo como resultados 347,25 e 182,25 mg/L de STD. A classificação das águas do município considerando poços em operação e não instalados é apresentada na figura 8. Os resultados mostram que em 1 poço não instalado a água é doce, assim como no único poço em operação. A água da fonte natural é salobra com valor de STD de 1028,25 mg/L.




Figura 9 – Qualidade das águas subterrâneas do município de Rubim.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de poços executado no município de Rubim permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

- Existem três domínios hidrogeológicos distintos: o das rochas cristalinas neoproterozóicas e do Paleozóico; o das coberturas cenozóicas e o das aluviões do Quaternário.

- Em termos de domínio hidrogeológico predomina o das rochas cristalinas, que apresenta um baixo potencial para produção de água subterrânea, materializado por pequenas vazões de água doce, apesar da baixa velocidade de circulação e dos efeitos do clima semi-árido. Apenas 1 poço tubular não está cadastrado neste domínio;
- As coberturas cenozóicas possuem área de afloramento muito restrita, a noroeste no município;

A situação atual dos poços tubulares existentes no município é a seguinte:

| Natureza do poço | Abandonado | Em operação | Não instalado | Paralisado |
|-------------------|------------|-------------|---------------|------------|
| <i>Público</i> | 1 | 1 | 6 | 1 |
| <i>Particular</i> | - | - | - | - |

Em termos de qualidade das águas subterrâneas, os resultados mostraram que em dois poços, um no domínio aluvionar e outro no cristalino, a água é doce. Na única fonte natural cadastrada a água é salobra.

Com base nestas conclusões recomenda-se:

- Adoção de programas de recuperação e instalação para os poços passíveis de entrarem em funcionamento aumentando assim a oferta de água na região;
- A manutenção periódica de todos os poços para assegurar seu funcionamento, principalmente em períodos prolongados de estiagem;
- Adoção de medidas de proteção sanitária para assegurar a boa qualidade da água do ponto de vista bacteriológico;
- Avaliar as potencialidades dos depósitos aluvionares para que estes possam vir a constituir uma alternativa de abastecimento hídrico;
- Realização de análise físico-química completa em todos os poços tubulares para uma melhor caracterização e conseqüentemente melhor adequação ao uso da água subterrânea no município.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. **Mapa Geológico de Minas Gerais**. Belo Horizonte: CPRM/COMIG, 2003. Escala 1:1.000.000. Meio Digital.

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. **Projeto São Francisco. Província Mineral do Brasil. Caracterização Hidrogeológica da Microrregião de Montes Claros**. Belo Horizonte: CPRM/COMIG, 2002. 1 CD.

ENCICLOPÉDIA dos Municípios Mineiros. Belo Horizonte: Armazém de Idéias, 1998.2v.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **IBGE cidades**. 2000. Disponível em <www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php> acesso em 20 jan. de 2004.

PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Atlas de Desenvolvimento Humano para o Brasil**. 2000 Disponível em: <www.pnud.org.br/atlas> acesso em: 25 jan. 2004.

PRODEMGE – processamento de Dados de Minas Gerais. Base de dados GEOMINAS. Disponível em <<http://www.prodemge.mg.gov.br>> Acesso em 15 jan. 2004.

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. **Mapa Geológico de Minas Gerais**. Belo Horizonte: CPRM/COMIG, 2003. Escala 1:1.000.000. Meio Digital.

CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. **Projeto São Francisco. Província Mineral do Brasil. Caracterização Hidrogeológica da Microrregião de Montes Claros.** Belo Horizonte: CPRM/COMIG, 2002. 1 CD.

ENCICLOPÉDIA dos Municípios Mineiros. Belo Horizonte: Armazém de Idéias, 1998.2v.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **IBGE cidades.** 2000. Disponível em <www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php> acesso em 20 jan. de 2004.

PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Atlas de Desenvolvimento Humano para o Brasil.** 2000 Disponível em: <www.pnud.org.br/atlas> acesso em:25 jan.2004.

PRODEMGE – processamento de Dados de Minas Gerais. Base de dados GEOMINAS. Disponível em <<http://www.prodemge.mg.gov.br>> Acesso em 15 jan. 2004.



APÊNDICE

Planilha de Dados das Fontes de Abastecimento



Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Rubim

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|--|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | Município | | | | |
| DI890 | | | | | | Sim Não | | TROVAO | | MG | Rubim | | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em Construtor | | Contratante | | | |
| JOAQUIM GREGORIO DO NASCIMENTO | | | | Público | | FAZENDA MATA VERDE | | | | 12/2001 HIDROPOCOS | | PREFEITURA MUNICIP | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo Revest. | Diam. | Int Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | | |
| 163931, | 402648, | | | Fissural | | 40 | Aço | 6 | | 0,57 | | | Bomba submersa | | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | TubeData | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | Distribuição | | |
| | 2 | | | N | 100 | | | | | | | 2 | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | |
| N | | | | | | | | | | Não Instalado | | Falta de Energia | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | | |
| | | Boa | | 18400 | | | | | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local Complemento | | | | Distância | | Fontes de poluição | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | | | |
| 2 | | NELZA SANTOS DE SOUZA | | | | Acacio Junior | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|--|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | Município | | | | |
| DI891 | | | | | | Sim Não | | COMUNIDADE MONTE ALTO / FAZENDA A | | MG | Rubim | | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em Construtor | | Contratante | | | |
| JOAO JOSE DA COSTA | | | | Público | | FAZENDA AVIACAO | | | | 07/08/2003 HIDROPOCOS | | RURAL MINAS | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo Revest. | Diam. | Int Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | | |
| 163859, | 402521, | | | Fissural | | 90 | Aço | 6 | | 0,44 | | | Bomba submersa | | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | TubeData | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | Distribuição | | |
| | 2 | | | N | | | | | | | | 5 | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | |
| N | | | | | | | | | | Não Instalado | | Falta de Energia | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | | |
| | | Boa | | 960 | | 0.3 | Informado | 56.8 | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local Complemento | | | | Distância | | Fontes de poluição | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | | | |
| 15 | | ARIVALDO JOSE DA COSTA | | | | Acacio Junior | | | | | | | | | |

Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Rubim

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | |
| DI892 | | | | | | Sim Sim | | COMUNIDADE QUEROZ | | MG | | Rubim | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | | Contratante | |
| CARLOS VAGNER M. DA CUNHA | | | | Público | | FAZENDA SANTA CLARA | | | | 27/09/1999 | | HIDROCON | | PREFEITURA MUNICIP | |
| Latitude | Longitude | Tipo | Formação | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo | Revest. | Diam. | Int | Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento |
| 163456, | 402248, | | | Fissural | | 40 | Aço | | 6 | | | 0,75 | | | Bomba submersa |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | Distribuição | |
| | 5 | 2 | | | N | 40 | | | | | | | | 5 | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | |
| N | | | | | | | | | | Não Instalado | | Falta de Energia | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | | |
| | | | Ruim | 19980 | | 2 | Informado | 2.43 | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | Fontes de poluição | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | |
| 1 | | | | CARLOS VAGNER M. DA CUNHA | | | | Acacio Junior | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | |
| DI893 | | | | | | Sim Não | | COMUNIDADE MANOEL CALADO | | MG | | Rubim | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | | Contratante | |
| MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | | | | Público | | FAZENDA RUBIM DE PEDRA | | | | 01/10/1998 | | HIDROCON | | PREFEITURA MUNICIP | |
| Latitude | Longitude | Tipo | Formação | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo | Revest. | Diam. | Int | Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento |
| 163616, | 402509, | | | Fissural | | 70 | Aço | | 8 | | | 0,38 | | | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | Distribuição | |
| | | | | | N | | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | |
| N | | | | | | | | | | Não Instalado | | Indefinido | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | | |
| | | | Ruim | 12000 | | 0.5 | Medido | | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | Fontes de poluição | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | |
| | | | | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | | | | Acacio Junior | | | | | | | |

Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Rubim

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Código do Poço | | Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | |
| DI894 | | | | | | | | Sim | | Não | | COMUNIDADE MANGUINHA | | MG Rubim | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | | Contratante | | |
| JOAO JARDIM | | | | Público | | FAZENDA MANGUINHA | | | | | | | | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo Revest. | | Diam. | Int. | Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | |
| 162945, | 402449, | | | Fissural | | | | | | | | | | | Bomba injetora | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | Distribuição | | |
| | 3 | 1/2 | | | S Monofásica | | | | | | | | | 5 | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | | |
| N | | | | | | | | | | Em Operação | | | | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | | | |
| Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | | 5000 | | | 1 | | 7 | 137 | Limpida | Inodoro | Comunitário | | |
| Nr. Fam. | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | | | Distância | Fontes de poluição | | |
| 12 | N | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | | |
| | | | | ROBSON NONATO ROCHA | | | | | | | | Acacio Junior | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Código do Poço | | Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | |
| DI895 | | | | | | | | Sim | | Não | | RIO RUBIM DO SUL | | MG Rubim | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | | Contratante | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM | | | | Público | | | | | | 1973 | | DENERV | | PREFEITURA MUNICIP | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo Revest. | | Diam. | Int. | Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | |
| 162247, | 403211, | | | Fissural | | 7 | Aço | | 6 | | | | 2 | | Bomba centrífuga | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | Distribuição | | |
| | 60 | 6 | | | S Monofásica | | | | | | | | | 800 | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | | |
| N | | | | | | | | | | Em Operação | | | | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | | | |
| Boa | Boa | Boa | Regular | | 110 | 2 | Informado | 10 | | 463 | | | Comunitário | | | |
| Nr. Fam. | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | | | Distância | Fontes de poluição | | |
| 2300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | | |
| | | | | JOSE RAMOS DOS SANTOS | | | | | | | | Acacio Junior | | | | |

Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Rubim

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------|------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | | |
| DI896 | | | | | | Sim Não | | BAIRRO ARGOLINHA | | MG | | Rubim | | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | | Contratante | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM | | | | Público | | | | | | 1997 | | HIDROPOCOS | | PREFEITURA MUNICIP | | |
| Latitude | Longitude | Tipo | Formação | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo | Revest. | Diam. | Int | Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | |
| 162237, | 403214, | | | Fissural | | | Aço | | 6 | | | 0,33 | | | | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | | Distribuição | |
| | | | | | N | | | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | | |
| N | | | | | | | | | | Não Instalado | | Indefinido | | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime | Bombeamento | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | | | |
| | | | Ruim | | 18000 | | | | | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | | Fontes de poluição | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | | |
| | | | | CARMELITO DOS SANTOS | | | | Acacio Junior | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | | |
| DI897 | | | | | | Sim Não | | FAZENDA VO KIM | | MG | | Rubim | | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | | Contratante | | |
| JOAQUIM RAMALHO | | | | Particular | | FAZENDA VO KIM | | | | | | | | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo | Formação | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo | Revest. | Diam. | Int | Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | Equip. bombeamento | |
| 161913, | 403401, | | | Fissural | | | Aço | | 6 | | | 0,68 | | | | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | Tube | Data | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | Reservatório | | | | Capacidade | | Distribuição | |
| | | | | | S | | | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | | |
| N | | | | | | | | | | Não Instalado | | Indefinido | | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | N.D. | Regime | Bombeamento | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | | | |
| | | | Regular | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | | Fontes de poluição | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | | |
| | | | | MARCILIO NOVAIS FILHO | | | | Acacio Junior | | | | | | | | |

Projeto Cadastro da Infra- Estrutura Hídrica do Nordeste

Município: Rubim


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | |
| DI898 | | | | | | Sim Não | | FAZENDA VO KIM | | MG | | Rubim | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | | | |
| JOAQUIM RAMALHO | | | | Particular | | FAZENDA VO KIM | | | | | | | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo Revest. | | Diam. | Int. | Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | |
| 161928, | 403404, | | | Fissural | | 100 | Aço | | 6 | | | 0,44 | Equip. bombeamento | | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | TubeData | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | | Reservatório | | | Capacidade Distribuição | | | |
| | | | | N | | | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | |
| N | | | | | | | | | | Não Instalado | | Indefinido | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | |
| | | | Ruim | | | 0.1 Informado | | | | | 243 | Turva | Com Odor | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | | Fontes de poluição | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | |
| | | | | MARCILIO NOVAES FILHO | | | | Acacio Junior | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--|
| Código do Poço Ponto no Cadastro | | Código Siagas | | Natureza do Ponto | | Foto F. Téc | | Localidade | | UF | | Município | | | |
| DI927 | | | | | | Sim Não | | PRACA CARLOS COELHO - CENTRO | | MG | | Rubim | | | |
| Proprietário do Terreno | | | | Em Terreno | | Endereço Proprietário | | | | Construído em | | Construtor | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM | | | | Público | | PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM | | | | 1993 | | PREFEITURA MUNICIP | | | |
| Latitude | Longitude | Tipo Formação | | Natureza do Aquífero | | Profundidade | Tipo Revest. | | Diam. | Int. | Alt. | Boca | Condições Sanitárias | | |
| 162230, | 403233, | | | Fissural | | 60 | | | | | | | Equip. bombeamento | | |
| Crivo B. | Potência | Diam. | TubeData | Energia Elétrica | Distância | Outras fontes de energia | | | Reservatório | | | Capacidade Distribuição | | | |
| | | | | N | 10 | | | | | | | | | | |
| Dessal. Fabricante | | | | Dessalinizador | | Manut. Situação | | Dessal. | | Motivo Paralisação | | Situação poço | | Motivo | |
| N | | | | | | | | | | Abandonado | | Obstruído | | | |
| Sis B. | Sis D. | Abrigo | Prot. Sanit. | Vazão M. | Vazão I. | Nível Estático | | N.D. | Regime Bombeamento | | Cond. Elétrica | Cor | Odor | Uso Água | |
| | | | Ruim | | | | | | | | | | | | |
| Nr. Fam. | | Complemento abastecimento | | | | Local | | | | Complemento | | Distância | | Fontes de poluição | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distanc. | | | | Informante | | | | Funcionário | | | | | | | |
| 15 | | | | MARINALVA CHAVES DA SILVA | | | | Acacio Junior | | | | | | | |

ANEXO 1

Mapa de Pontos de Água






LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO



LOCALIZAÇÃO DO PROJETO



LEGENDA

| POÇO TUBULAR PÚBLICO | POÇO TUBULAR PRIVADO |
|----------------------|----------------------|
| Em operação | Em operação |
| Paralisado | Paralisado |
| Não instalado | Não instalado |
| Abandonado | Abandonado |
| Poço escavado | Fonte natural |

CONVENÇÕES

| | |
|--|--------------------|
| | Rodovia secundária |
| | Rodovia principal |
| | Ferrovia |
| | Rio, córrego |
| | Barragem, açude |

Chefe de Equipe: Geóloga Angélica Garcia Soares
Reconhecedores: Jaqueline Almeida de Souza
Acácio Ferreira Júnior

O Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, na bacia do rio Jequinhonha, foi executado pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil, sob a coordenação da Divisão de Hidrologia e Exploração - DEHESP do Departamento de Hidrologia - DEHIDRJ, na Superintendência Regional de Belo Horizonte - SUREGBH.

Base planimétrica extraída do Banco de Dados do Sistema GEOMINAS, 1999 da Cia. De Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEEM. Dados Temáticos inseridos com base em informações fornecidas pela equipe técnica do Projeto.
Base planimétrica preparada na GERDE/CPMBH, pela geógrafa Rosângela G. Bastos de Souza e pelos desenhistas cartográficos: Elizabeth de Almeida Cadete Costa, Marco Ferreira Augusto e Tereza Regina de Carvalho. Edição cartográfica executada na GERDE/CPMBH, pelo geólogo Nelson Baptista de O. R. Costa e pela geógrafa Graziela da Silva Rocha Oliveira.

ESCALA 1:100.000



PROJEÇÃO TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM HORIZONTAL: SAD-69

Origem da quilometragem TM: Equador e Meridiano 42° W. Gr., acrescidas as constantes: 10.000km e 500km, respectivamente.

A CPRM agradece a gentileza de comunicação de falhas ou omissões verificadas nesta Folha.

MAPA DE PONTOS D'ÁGUA

RUBIM - MG

ÁGUA É ENERGIA NA SUA VIDA



