

RELATÓRIO FINAL DO POÇO

LAC-03-PI

MUNICÍPIO DE ANGICAL

PHL
003561

CPRM	SUREMI SEDOTE
I.96	
ARQUIVO TÉCNICO	
Relatório n.º	334-5
N.º de Volumes:	1 V. -
ESTENSIVO	

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

RELATÓRIO DO POÇO IAC-03-PI

MUNICÍPIO DE ANGICAL

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MATERIAIS
AGÊNCIA RECIFE

S U M A R I O

1. INTRODUÇÃO
2. GEOLOGIA
 - 2.1 - Geologia Regional
 - 2.2 - Geologia Local
3. ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS
4. PERFURAÇÃO
5. ACABAMENTO E DESENVOLVIMENTO
6. ENSAIO DE BOMBEAMENTO
7. COMENTARIOS GERAIS
8. DADOS GERAIS

ANEXOS:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO LITOLOGICA

PERFIL LITOLOGICO E DADOS DE CONSTRUÇÃO

TABELA DE BOMBEAMENTO

TABELA DE RECUPERAÇÃO E REBALIZAMENTO RESIDUAL

1. INTRODUÇÃO

Consiste o presente relatório dos dados de perfuração, completação e desenvolvimento do 3º poço tubular na cidade de Angical do Piauí, pertencente a Micro-Região do Médio Parnaíba Piauiense, delimitada pelas seguintes coordenadas geográficas : 6°05'19" latitude sul e 42°43'26" longitude W Gr.

A população desta cidade é constituída de 1860 habitantes que se abastecem d'água através de uma fonte situada nas proximidades da Igreja Matriz. A água é armazenada em um tanque e conduzida à cidade por gravidade , através de uma tubulação plástica.

Originariamente, a programação previa a execução de dois poços nesta cidade para a implantação do sistema de abastecimento d'água, entretanto, devido ao fato de o 2º poço ter interceptado o diabásio à profundidade de 14,00m, solicitou a AGESPISA, através do convênio D.N.P.M/AGESPISA, a perfuração pela C.P.R.M. de mais um poço, sobre o qual ora discorremos.

2. GEOLOGIA

2.1 - Geologia Regional

As rochas que ocorrem na área do Projeto, são pertencentes à Bacia Sedimentar do Maranhão. É sobretudo de uma bacia paleozóica, embora apareçam retalhos sob a forma de testemunhos tabuliformes, pertencentes a era mesozóica, tais como as Formações Pastos Bons, Motuca e Sambai ba, repousando discordantemente sobre a sequência paleozóica.

Toda a borda oriental da bacia, caracterizada pela zona de afloramentos das formações paleozóicas é cortada por intrusões diabásicas, em forma de diques e sills que ocasionaram modificações tectônicas muito localizadas. O tectonismo da bacia, foi tipicamente epirogenético, do que decorreram dobramentos suaves, além de um pronunciado fraturamento das camadas incompetentes.

A natureza litológica das formações que constituem a sequência paleozóica, é predominantemente clástica, embora não deixem de ocorrer sedimentos de origem química, tais como anidrita, calcários, etc. As camadas afloram segundo uma direção geral N-S e NE-SW, com um ligeiro mergulho para W, formando uma estrutura homoclinal, cuja espessura pode atingir centenas de metros. Ao longo do extremo leste da bacia, a sua representação basal (Formação Serra Grande), repousa discordantemente sobre o substrato cristalino metamorfizado e de relevo ondulado.

O quadro a seguir, é uma tentativa de comparação entre a natureza litológica das formações aflorantes na área do Projeto (com base na coluna estratigráfica de Mesner e Wooldridge - 1964) e os aspectos hidrogeológicos observados no decorrer da atual programação.

QUADRO DA ESTRATIGRAFIA DA BACIA DO MARANHÃO NA ÁREA DO PROJETO E SEUS ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS

ERA	PERÍODO	FORMAÇÃO	LITOLOGIA	ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS
MESOZOICA	JURASSICO	CORDA	Arenito claro, granulação fina-grosseira, subangular-arredondados, ferruginosos.	Suas limitadas faixas de ocorrências, não permitem avaliações hidrogeológicas particulares.
		BASALTO	Soleiras e diques de <u>diabásio</u> instruídos nas formações abaixo.	Permeabilidade de fratura incipiente; redução de permeabilidade das formações encaixantes nas zonas de contato; influência nas direções locais dos fluxos d'água.
	TRIASSICO	SAMBAÍBA	Arenito róseo-vermelho, granulação fina, seixos ocasionais, arcosico, argiloso.	Suas limitadas faixas de ocorrência, não permitem avaliações hidrogeológicas particulares.
		PASTOS BONS	Siltito e folhelho de coloração variegada. Camadas estreitas de arenito argiloso.	Suas limitadas faixas de ocorrência, não permitem avaliações hidrogeológicas particulares.
	PERMIANO	MOTUCA	Arenitos finos, siltitos e folhelhos avermelhados c/intercalações de anidrita.	As possibilidades aquíferas ficam reduzidas às faixas arenosas, em geral fornecendo pequenas vazões.
		PEDRA DE FOGO	Predominam bancos espessos de folhelho e siltito, com intercalações de chert eolítico, silicito e evaporitos, coloração variegada.	Fraca permeabilidade dos seus sedimentos e presença de águas, com certo grau de salinidade, reduzem as possibilidades dos mesmos
NEO-PALEOZOICA	CARBONIFERO	PIAUÍ	Na parte superior predomina uma sequência de folhelhos e argilitos de cor variegada c/intercalações de dolomito.	A situação hidrogeológica desta porção assemelha-se à Formação Pedra de Fogó, sobrepresa.
			Na parte inferior predominam bancos espessos de arenito fino a médio, pouco argiloso, róseo-avermelhado, subarredondado.	Vazões rezoáveis e água de boa qualidade foram observadas nessa porção NOTA: Um banco de arenito claro, descontínuo, pode ser encontrado na capa da formação. Denomina-se arenito Saraiava e apresenta boas condições como aquífero.

PALEOZOICA	CARBONIFERO	POTI	Arenito fino-médio, subangulosos, argilosos, ocasionalmente grossos; - siltito cinza, micáceo, carbonoso. Folhelhos pretos, micáceo, carbonoso nas partes inferiores.	Boa permeabilidade nas faixas arenosas, intenso diaclasamento; situa-se entre os mais importantes aquíferos da bacia.
		LONGA	Folhelho cinza-escuro, fissil, micáceo. Siltito-cinza, micáceo, finamente laminado, silicificado.	Fraca permeabilidade, desempenha importante papel em zonas onde confina os arenitos da parte superior da Formação Cabeças.
		CABEÇAS	Predominam arenitos médios a finos, ocasionalmente grosseiros, argilosos. Siltito laminado e folhelho micáceo de coloração vermelha e roxa.	Os níveis arenosos, notadamente os da porção superior, apresentaram condições hidrogeológicas excelentes, sendo mais limitados os resultados da faixas onde a alternância arenito/folhelho/siltito foi observada.
		PIMENTEIRAS	Consiste numa alternância entre bancos, às vezes espessos, de arenito fino, argiloso, subangular, cinza-vermelho; folhelho cinza-escuro/vermelho, micáceo e finas lâminas de siltito. A porção inferior é mais arenosa, cinza-clara, com finas lâminas de silte e folhelho.	Este regime de deposição cíclica, chega a oferecer em certas áreas, um caráter confinante para as águas contidas nos níveis arenosos intercalados nos bancos de folhelho impermeável. As vazões de poços nessa formação, não foram muito significativas e as suas águas podem ser um pouco ferruginosas.
		SILURIANO	Arenito mal selecionado, subangular, branco, caulinico, conglomerático; siltito e folhelho cinza-escuro, micáceo na passagem para Pimenteiras.	Excelente condições hidrogeológicas nas faixas confinadas pela Formação Pimenteiras, o que não se observa nas zonas de recarga onde funciona com aquífero livre.
		-	EMBASAMENTO CRISTALINO	Sem comentários particular, uma vez que não foi alcançado pelas sondagens realizadas.

2.2 - Geologia Local

A cidade de Angical situa-se geologicamente sobre uma grande estrutura rochosa formada por um sill de diabásio. A rocha básica localmente encontra-se a pouca profundidade, encoberta por um manto arenoso, claro, resultante da decomposição de uma sequência de arenitos também claros, pertencentes à Formação Poti que aflora ao norte da área da cidade.

A conformação e espessura da rocha básica ainda são desconhecidas, entretanto, tudo leva a crer tratar-se de estrutura com possança considerável.

Ao sul da cidade, o diabásio aflora ao longo de algumas baixadas mostrando-se em geral muito alterado, dando origem a um solo argiloso, castanho ou amarronzado, muito propício à agricultura e onde não raros encontram-se matações ou "boulders" resultantes do processo de esfoliação esferoidal que atua sobre a rocha básica.

A ocorrência de bancos de arenito ao norte e próximo à cidade, pareceu constituir a única chance de implantação de uma bateria de poços, capaz de atender às necessidades d'água da população local, haja visto que um poço construído pelo D.N.O.C.S. nesta área, não interceptou o diabásio, e forneceu inclusive uma vazão surgente.

No furo em epígrafe, foi evidenciada uma seção sedimentar similar a do furo IAC-01-PI, caracterizada pela predominância da componente arenosa sobre a argilosa numa extensão total de 141,15m.

Devido à proximidade do diabásio, foi aqui também evidenciado o fenômeno de silicificação dos sedimentos que ocasionou a consistência dos materiais atravessados.

3. ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS

Com a análise dos sedimentos atravessados pela sondagem, distingue-se no furo apenas um aquífero, tratando-se do Poti.

Localmente o meio aquífero constitui-se de arenitos médios argilosos, compactos, com cores variando de bege a acinzentada, intercalando um nível de argila (27,00/48,00m) marron e cinza e corresponde a um aquífero confinado, haja visto que foram alcançadas as águas subrâneas à profundidade de 20,00 metros e imediatamente o nível das mesmas elevou-se para 1,60m.

Analizando os resultados obtidos no teste de bombeamento em termos de vazão específica, conclui-se que o meio aquífero, apesar de sujeito à pressão exercida pela rocha básica de maneira disforme, ter seus sedimentos silicificados prejudicando a permeabilidade e não receber receber recarga da parte sul ocupada pela rocha básica, apresenta condições hidrogeológicas excepcionais como fornecedor de água subterrânea. Ressalte-se entretanto, a pequena capacidade de recuperação de seu nível, devido à presença da rocha básica, influenciando pelos meios citados acima , o aquífero (ver tabelas anexas).

4. PERFURAÇÃO

Foi esta realizada pelo método à percussão , utilizando-se uma máquina marca Cyclone, tipo 42, com capacidade de atingir 350,00 metros.

Durante todo o seu desenrolar foi levada a e feito com um diâmetro nominal de 25,40cm (10"), diâmetro este suficiente para a introdução de um revestimento capaz de permitir o uso de uma bomba adequada, como também fornecer um espaço suficiente para formação de um perfeito anel cilíndrico, considerando-se ainda que não era previsto redução de diâmetro, devido ao comportamento das rochas a atravessar.

A perfuração não apresentou problemas em vista da boa coerência dos sedimentos, fazendo-se necessário apenas 6,20m de revestimento primário de 25,40cm(10"), a fim de solucionar desmoronamentos superficiais, e foi encerrada aos 141,15m, depois de atravessados 21,00m de argila, na parte inferior.

Durante todo o aprofundamento do poço foram coletadas amostras a cada 3,00 metros, para estudos posteriores e descrição do perfil litológico.

5. ACABAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Concluída a perfuração à profundidade de 141,15m, analisando-se os sedimentos atravessados, optou-se pela obstrução do espaço compreendido entre 120,00 e 141,15m por não apresentar nenhuma característica hidrogeológica.

Com a finalidade de se garantir a estrutura do poço, no espaço útil compreendido entre 0,00 e 120,00m, foram usados 120,00m de revestimento galvanizado de 15,24 cm (6"), sendo 80,00m cegos e 40,00m de telas com aberturas de 1mm, ficando dispostas nas seções mais produtoras.

Para formação do anel cilíndrico ao redor das telas o poço foi encascalhado com seixos de composição quartzosa, previamente lavados e selecionados oriundos de exposições da Formação Serra Grande em Jaicós.

Após o encascalhamento o poço foi caçambado durante 6:00 horas com a finalidade de proporcionar uma pré-acomodação dos sedimentos ao redor do revestimento.

Para garantir-se uma maior eficiência, o mesmo foi desenvolvido pelos processos de pistonagem e ar comprimido.

Para o processo de pistonagem, utilizou - se um êmbolo provido de válvulas, o qual trabalhou 10m/20m a baixo do nível estático. Após períodos sucessivos de surgimento com intervalos estabelecidos, foram realizados caçam**b**amentos com o fim de retirar os materiais finos que penetraram no interior das telas. O tempo requerido para o trabalho foi de 6:00 horas, quando não mais se notava o car - reamento dos materiais finos.

Para promover a completa limpeza, realizou - se um desenvolvimento pelo método de ar comprimido utili - zando - se um compressor de $3\text{m}^3/\text{min}$ de ar e pressão de trabalho igual a 7atm. A operação durou 33:00h trabalhando ora ininterruptamente, ora lançando "tanques de ar" até que não foi notada nenhuma movimentação das partículas finas , indicando uma perfeita estabilização dos sedimentos ao redor das telas.

6. ENSAIO DE BOMBEAMENTO

Com a finalidade de aquilatar a capacidade do poço e definir suas características, foi realizado um ensaio de bombeamento por um período de 24:00h ininterrup-
tas. O método empregado foi o "air lift", sendo utilizado o compressor supracitado.

Como tubulação de descarga serviu o próprio revestimento de 15,24 (6"), para injeção de ar serviu uma outra de 1,905cm (3/4") colocada à profundidade de 65,00m e para a medição dos níveis da água fez-se uso de uma tubulação também de 1,905cm (3/4") colocada à profundidade de 70,00m.

As medições das vazões bombeadas eram realizadas, enquanto eram levadas a efeito as correspondentes mensurações dos níveis d'água. O método empregado para medir a capacidade do poço foi o volumétrico, utilizando- se um recipiente de $0,2\text{m}^3$.

Neste bombeamento observou-se que a vazão estabilizou 7:00h depois de iniciado o teste, o nível com 19:00 horas e a recuperação 7 dias após, não se havia complementado devido aos fatos expostos nos "Aspectos Hidro - geológicos".

7. COMENTÁRIOS GERAIS

Pela análise dos resultados obtidos com o IAC-03-PI, concluem-se os seguintes fatos :

1. Devido à presença da rocha básica sob pequena camada da Formação Poti na cidade, os poços foram locados ao norte da cidade, junto ao contato diabásio/sedi -mento.

2. A área ao sul deste poço, ocupada pela rocha básica, prejudica bastante a recarga do aquífero, tanto que, após 7 dias de terminado o bombeamento ainda restava um resíduo de 0,66m para o restabelecimento do nível.

3. A locação deste poço, 5,00m distante do poço do D.N.O.C.S., é plenamente justificável (segestao apresentada pela C.P.R.M. depois do insucesso do IAC-02-PI) pelos seguintes fatos :

a) Com certeza não seria interceptada a ro -cha básica, como de fato ocorreu.

b) O poço do D.N.O.C.S. que tem paredes abertas, depois de testado pela AGESPISA, obstruiu-se perdendo suas características.

4. Recomenda-se a instalação deste poço ou do IAC-01-PI, o mais breve possível, e que seja fechada a fonte que ora abastece a cidade, evitando-se uma possível epidemia na população local.

5. Em virtude da grande interferência obser-vada durante o bombeamento deste poço no IAC-01-PI, de cerca de 8,25m, sugere-se que estes poços não sejam bombeados simultaneamente.

8. DADOS GERAIS

Poco: IAC-03-PI

Início: 16/03/72

Conclusão: 16/04/72

Local: Angical

Intervencionado: D.N.P.M.

Lotação: D.N.P.M.

Responsável Técnico: Humberto Rabelo

Sendedor: João Felipe Cunha

Profundidade Perfurada: 141,15m

Profundidade Revestida: 120,00m

Diâmetro da Perfuração: 25,40cm (10")

Diâmetro de Revestimento: 15,24cm (6")

a) Cego	[0,00m - 48,40m 60,40m - 66,70m 74,70m - 87,20m 95,20m - 107,00m 119,00m - 120,00m]
---------	---

b) Telado	[48,40m - 60,40m 66,70m - 74,70m 87,20m - 95,20m 107,00m - 119,00m]
-----------	--

Nível Estático: 1,54m

Nível Dinâmico: 36,14m

Rotaikamento: 34,60m

Vazão: 31,0m³/s

Vazão Específica: 0,89m³/s/m

Tempo de Duração da Teste: 24:00h

Altura da Boca do Poço: 1,00m

Cota do Poço: 220,00m

DESCRÍÇÃO LITOLOGICA DO POÇO IAC-03-PI

- 0,00 a 3,00m - Arenito fino a médio, cor bege-clara, compacto.
- 3,00 a 6,00m - Arenito médio, argiloso, creme.
- 6,00 a 9,00m - Arenito médio, argiloso, marrom-avermelhado.
- 9,00 a 15,00m - Arenito bem argiloso, cor amarela-pálida, compacto.
- 15,00 a 27,00m - Arenito médio, matriz furtamente argilosa, pouco compacto, cor esverdeada.
- 27,00 a 36,00m - Argila marrom-chocolate.
- 36,00 a 48,00m - Argila rósea a cinza, ligeiramente arenosa.
- 48,00 a 51,00m - Arenito médio, muito argiloso, cor rósea-clara.
- 51,00 a 69,00m - Arenito fino a médio, argiloso, cor cinza-clara.
- 69,00 a 120,00m - Arenito médio, matriz argilosa de cor cinza, compacto, passando para folhelho arenoso na base.
- 120,00 a 141,15m - Folhelho arenoso, cor cinza-escura.

I - TABELA DE BOMBEAMENTO

DATA	TEMPO t(min)	NE (m)	ND (m)	VAZÃO (m ³ /h)	CBS.
23/09/72	0	1,54	-	-	Profundidade do injetor
	1		19,04	72,00	65,00m.
	2		29,30	60,00	
	3		29,88	51,44	
	4		30,14	55,08	Interferência no furo "
	5		30,49	47,88	LAC-01-PI a-
	10		30,49	45,00	pés 24:00h -
	20		30,49	42,35	
	40		30,73	42,35	8,25m.
	60		31,95	39,99	
	120		31,21	36,00	
	180		31,65	34,27	
	240		31,91	34,27	
	300		32,14	32,72	
	360		32,47	31,32	
	420		32,78	31,00	
	480		33,13	31,00	
	540		33,72	31,00	
	600		34,21	31,00	
	660		34,42	31,00	
	720		34,68	31,00	
	780		34,88	31,00	
	840		35,22	31,00	
	900		35,60	31,00	
	960		35,83	31,00	
	1020		35,98	31,00	
	1080		36,07	31,00	
	1140		36,14	31,00	
	1200		36,14	31,00	
	1260		36,14	31,00	
	1320		36,14	31,00	
	1380		36,14	31,00	
	1440		36,14	31,00	

II - TABELA DE RECUPERACAO E REBAIXAMENTO RESIDUAL

Tempo desde que iniciou o bombeamento. t (min)	Tempo após bombeamento. t' (min)	Nível da água. (m)	Rebaixamento Residual (m)	$\frac{t}{t'}$
1441	1	26,27	24,73	1441,00
1442	2	22,81	21,27	721,00
1443	3	21,43	19,89	481,00
1444	4	20,78	19,24	361,00
1445	5	20,15	18,61	289,00
1450	10	18,61	17,07	145,00
1460	20	16,81	15,27	73,00
1480	40	15,00	13,46	37,00
1500	60	12,73	11,19	25,00
1560	120	11,06	9,52	13,00
1620	180	10,35	8,81	9,00
1680	240	9,66	8,12	7,00
1740	300	8,92	7,38	5,80
1800	360	8,43	6,89	5,00
1860	420	8,02	6,48	4,42
1920	480	7,63	6,09	4,00
1980	540	7,27	5,73	3,67
2040	600	7,03	5,49	3,40
2100	660	6,83	5,29	3,18
2160	720	6,60	5,06	3,00
2220	780	6,35	4,81	2,85
2280	840	6,13	4,59	2,71
2340	900	6,00	4,46	2,60
2400	960	5,85	4,31	2,50
2460	1020	5,69	4,15	2,41
2520	1080	5,69	4,15	2,33
2580	1140	5,55	4,01	2,26
2640	1200	5,41	3,87	2,20
2700	1260	5,30	3,76	2,14
2760	1320	5,19	3,65	2,09
2820	1380	5,06	3,52	2,04
2880	1440	4,97	3,43	2,00
2940	1500	4,89	3,35	1,96
3000	1560	4,79	3,25	1,92
3060	1620	4,69	3,15	1,89
3120	1680	4,61	3,07	1,86

Tempo desde que iniciou o bombeamento. t (min)	Tempo após bombeamento. t' (min)	Nível da água. (m)	Rebaixamento Residual (m)	$\frac{t}{t'}$
3180	1740	4,51	2,97	1,83
3240	1800	4,43	2,89	1,80
3300	1860	4,35	2,81	1,77
3360	1920	4,28	2,74	1,75
3420	1980	4,21	2,67	1,73
3480	2040	4,14	2,60	1,71
3540	2100	4,07	2,53	1,69
3600	2160	4,00	2,46	1,67
3660	2220	3,94	2,40	1,65
3720	2280	3,89	2,35	1,63
3780	2340	3,85	2,31	1,62
3840	2400	3,81	2,27	1,60
3900	2460	3,76	2,22	1,59
3960	2520	3,71	2,17	1,57
4020	2580	3,66	2,12	1,56
4080	2640	3,62	2,08	1,55
4140	2700	3,58	2,04	1,53
4200	2760	3,54	2,00	1,52
4260	2820	3,51	1,97	1,51
4320	2880	3,47	1,93	1,50
5760	4320	2,89	1,35	1,33
7200	5760	2,62	1,08	1,25
8640	7200	2,40	0,86	1,20
10080	8640	2,27	0,73	1,17
11520	10080	2,20	0,66	1,14


MME


MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRODUÇÃO MINERAL
4º Distrito-Nordeste



**COMPANHIA DE PESQUISA
 DE RECURSOS MINERAIS**
 Agência Recife
CONVÊNIO DNPM/CPRM

**PROJETO:
 ÁGUA SUBTERRÂNEA NO PIAUÍ**

POÇO: LAC-03-PI**ANGICAL****LOCAL****ANGICAL****ESTADO PIAUÍ****INTERESSADO D. H. P. M.****NÍVEL ESTÁTICO 1.54m DINÂMICO 36,14m****VAZÃO 31,0m³/h****RESPONSÁVEL TÉCNICO HUMBERTO RABELO****DESENHO DO POÇO****LITOLOGIA****DESCRIÇÃO****LITOLOGÍCA**



MME

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
4º Distrito Nordeste



COMPANHIA DE PESQUISA
DE RECURSOS MINERAIS
Agência Recife

CONVÊNIO DNPM / CPRM
PROJETO: SONDAGENS PARA ÁGUA
SUBTERRÂNEA NO PIAUÍ

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

POÇOS : I AC-01-PI
I AC-02-PI
I AC-03-PI

CIDADE : Angical
ESTADO : Piauí

DATA 13/10/72. ESCALA 1/4.000.