

Anexo Nemo 1686 /RE /72 de 06/09/72

RELATÓRIO FINAL DO POÇO

1SL-01-PI

MUNICÍPIO DE STO ANTONIO DE LISBOA

PHL
008641
2006

| | |
|-----------------|--------------------------|
| CPRM | SUREMI SEDOTE I.96 |
| ARQUIVO TÉCNICO | |
| Relatório n.º | 348-S |
| N.º de Volumes: | 1 V. - |
| OSTENSIVO | |

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL

RELATÓRIO DO POÇO ISL-01-PI

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CONVÊNIO DNPM/CPRM

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

AGÊNCIA RECIFE

S U M Á R I O

- 1 - INTRODUÇÃO
- 2 - GEOLOGIA
 - 2.1 - Geologia Regional
 - 2.2 - Geologia Local
- 3 - ASPECTOS HIDROGEOOLÓGICOS
- 4 - PERFURAÇÃO
- 5 - ACABAMENTO E DESENVOLVIMENTO
- 6 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO
- 7 - COMENTÁRIOS GERAIS
- 8 - DADOS GERAIS

ANEXOS :

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

DESCRÍÇÃO LITOLÓGICA

PERFIL LITOLÓGICO E DADOS DE CONSTRUÇÃO

TABELA DE BOMBEAMENTO

TABELA DE RECUPERAÇÃO E REBAIXAMENTO RESIDUAL

1 - INTRODUÇÃO

A perfuração do 1SL-01-PI, conjuntamente com a do 1SL-02-PI, tem como finalidade reforçar o sistema de abastecimento d'água da cidade de Santo Antônio de Lisboa. Tal trabalho faz parte da programação do Projeto Sondagens para Água Subterrânea no Piauí.

A cidade está situada na Micro-região dos Baixões Agrícolas Piauienses, contando com uma população urbana de 1.540 habitantes. O atual abastecimento é realizado através de um chafariz público, alimentado por um poço profundo e constituído de um conjunto elevatório e um reservatório elevado de $20m^3$ de capacidade. Uma parcela de moradores utiliza cacimbos domiciliares, os quais não apresentam as mínimas condições sanitárias.

2 - GEOLOGIA

2.1 - Geologia Regional

As rochas que ocorrem na área do Projeto, são pertencentes à Bacia Sedimentar do Maranhão. É sobretudo uma bacia paleozóica, embora apareçam reta-lhos sob a forma de testemunhos tabuliformes, pertencentes à era mesozóica, tais como as Formações Pastos Bons, Motuca e Sambaíba, repousando discordantemente sobre a sequência paleozóica.

Toda a borda oriental da bacia, caracterizada pela zona de afloramentos das formações paleozóicas, é cortada por intrusões diabásicas, em forma de diques e sills, que ocasionaram modificações tectônicas muito localizadas. O tectonismo da bacia, foi tipicamente epirogenético, do que decorreram dobramentos suaves, além de um pronunciado fraturamento das camadas incompetentes.

A natureza litológica das formações que constituem a sequência paleozóica é predominantemente clástica, embora não deixem de ocorrer sedimentos de origem química, tais como anidrita, calcários, etc. As camadas afloram segundo uma direção geral N-S a NE-SW, com um ligeiro mergulho para W, formando uma estrutura homoclinal, cuja espessura pode atingir centenas de metros.

QUADRO DA ESTRATIGRAFIA DA BACIA DO MARANHÃO NA ÁREA DO PROJETO E SEUS ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS

| ERA | PERÍODO | FORMAÇÃO | LITOLOGIA | ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS |
|----------------|-----------|---------------|--|--|
| MESOZOICA | JURASSICO | CORDA | Arenito claro, granulação fina-grosseira, subangular-arredondados, ferruginosos. | Suas limitadas faixas de ocorrências, não permitem avaliações hidrogeológicas particulares. |
| | | BASALTO | Soleiras e diques de <u>diabásio</u> instruídos nas formações abaixo. | Permeabilidade de fratura incipiente; redução de permeabilidade das formações encaixantes nas zonas de contato; influência nas direções locais dos fluxos d'água. |
| MESOZOICA | TRIASSICO | SAMBAÍBA | Arenito róseo-vermelho, granulação fina, seixos ocasionais, arenoso, argiloso. | Suas limitadas faixas de ocorrência, não permitem avaliações hidrogeológicas particulares. |
| | | PASTOS BONS | Siltito e folhelho de coloração variegada. Camadas estreitas de arenito argiloso. | Suas limitadas faixas de ocorrência, não permitem avaliações hidrogeológicas particulares. |
| NEO-PALEOZOICA | PERMIANO | MOTUCA | Arenitos finos, siltitos e folhelhos avermelhados c/interlações de anidrita. | As possibilidades aquíferas ficam reduzidas às faixas arenosas, em geral fornecendo pequenas vazões. |
| | | PEDRA DE FOGO | Predominam bancos espessos de folhelho e siltito, com interlações de chert eolítico, silicito e evaporitos, coloração variegada. | Fraca permeabilidade dos seus sedimentos e presença de águas, com certo grau de salinidade, reduzem as possibilidades dos mesmos |
| CARBONIFERO | Sup | PIAUÍ Sup | Na parte superior predomina uma sequência de folhelhos e argilitos de cor variegada c/interlações de dolomito. | A situação hidrogeológica desta porção assemelha-se à Formação Pedra de Fogó, sobreposta. |
| | | PIAUÍ Inf | Na parte inferior predominam bancos espessos de arenito fino a médio, pouco argiloso, róseo-avermelhado, subarredondado. | Vazões rezoáveis e água de boa qualidade foram observadas nessa porção NOTA: Um banco de arenito claro, descontínuo, pode ser encontrado na capa da formação. Denomina-se arenito Saraiwa e apresenta boas condições como aquífero. |

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|---|--|
| NEO - PALEOZOICA | CARBONÍFERO | POTI | Arenito fino-médio, subangulos, argiloso, ocasionalmente grosseiro; siltito cinza, micáceo, carbonoso. Folhelhos preto, micáceo, carbonoso nas partes inferiores. | Boa remeabilidade nas faixas arenosas, intenso diaclasamento; situa-se entre os mais importantes aquíferos da bacia. |
| | | LONGA | Folhelho cinza-escuro, físsil, micáceo. Siltito-cinza, micáceo, finamente laminado, silicificado. | Fraca permeabilidade, desempenha importante papel em zonas onde confina os arenitos da parte superior da Formação Cabeças. |
| | | CABEÇAS | Predominam arenitos médios a finos, ocasionalmente grosseiros, argilosos. Siltito laminado e folhelho micáceo de coloração vermelha e roxa. | Os níveis arenosos, notadamente os da porção superior, apresentaram condições hidrogeológicas excelentes, sendo mais limitados os resultados da faixas onde a alternância arenito/folhelho/siltito foi observada. |
| | | PIMENTEIRAS | Consiste numa alternância entre bancos, às vezes espessos, de arenito fino, argiloso, subangular, cinza-vermelho; folhelho cinza-escuro/vermelho, micáceo e finas lâminas de siltito. A porção inferior é mais arenosa, cinza-clara, com finas lâminas de silte e folhelho. | Este regime de deposição cíclica, chega a oferecer em certas áreas, um caráter confinante para as águas contidas nos níveis arenosos intercalados nos bancos de folhelho impermeável. As vazões de poços nessa formação, não foram muito significativas e as suas águas podem ser um pouco ferruginosas. |
| | | SILURIANO | Arenito mal selecionado, subanfular, branco, caulinico, conglomerático; siltito e folhelho cinza-escuro, micáceo na passagem para Pimenteiras. | Excelente condições hidrogeológicas nas faixas confinadas pela Formação Pimenteiras, o que não se observa nas zonas de recarga onde funciona com aquífero livre. |
| | | - | EMBASAMENTO CRISTALINO | Sem comentários particular, uma vez que não foi alcançado pelas sondagens realizadas. |

Ao longo do extremo leste da bacia, a sua representação basal (Formação Serra Grande), repousa discordantemente sobre o substrato cristalino metamorfizado e de relevo ondulado.

O quadro a seguir, é uma tentativa de comparação entre a natureza litológica das formações aflorantes na área do Projeto (com base na coluna estratigráfica de Mesner e Wooldridge - 1964 -) e os aspectos hidrogeológicos observados no decorrer da atual programação.

2.2 - Geologia Local

A cidade de Santo Antonio de Lisboa assenta-se sobre as rochas pertencentes à Formação Serra Grande. Esta formação consiste de espessas camadas de arenitos médios e grosseiros, às vezes conglomeráticos, com intercalações de arenitos finos, apresentando uma coloração clara, cinza, branca, creme, ou mesmo amarela. Muito característico é a sua disposição em bancos espessos e a frequência da estratificação cruzada. Na composição destes sedimentos predomina essencialmente o quartzo, a matriz, muitas vezes, é caulínica, com menor importância pode aparecer a mica. O contato com a formação superior, Formação Pimenteiras, é marcado próximo à cidade de Picos, onde se faz bem representada, sendo constituída por folhelhos, siltitos e arenitos de cores variadas.

No furo 1SL-01-PI, que alcançou a profundidade de 150,80m, a formação acima descrita é representada por espessos bancos areníticos de granulação média a grosseira, apresentando uma pequena intercalação de argila no intervalo compreendido entre 72m/75m. A composição é predominantemente quartzosa, com matriz argilossa (caulínica), mostrando uma coloração cinza a rósea.

3 - ASPECTOS HIDROGEOOLÓGICOS

O aquífero da área é representado pelo Serra Grande, que constitui o mais importante reservatório da Bacia do Maranhão, geralmente apresentando condições de artesianismo, quando confinado pelos sedimentos da Formação Pimenteiras. O meio aquífero, como foi relatado, é constituído por espessos bancos de arenitos de granulações variáveis. Localmente constitui a área de recarga deste aquífero, apresentando o escoamento um comportamento de aquífero livre, não havendo condições de recarga rejeitada, conforme é evidenciado pelos níveis d'água e os vales secos. As águas acumuladas na área escoam-se para oeste em direção ao centro da bacia. Tal sentido de fluxo das águas subterrâneas era de se esperar, face aos suaves mergulhos das camadas nesse sentido. Em vista da situação de borda de bacia, localmente o aquífero Serra Grande, não oferece boas condições de ex-

ploração, apresentando uma vazão específica da ordem de $0,33\text{m}^3/\text{h/m}$.

4 - PERFURAÇÃO

Para a execução da perfuração foi utilizada uma sonda à percussão de marca Speed Star com capacidade para atingir 400 metros.

O diâmetro projetado para o poço foi 10", uma vez que não eram previstas reduções devido ao comportamento das rochas atravessadas, sendo este diâmetro suficiente para inserção de um revestimento que permita o uso adequado de uma bomba, como também fornecer um espaço anular capaz de formar um bom envoltório artificial de cascalho. Para dar solução aos desmoronamentos superficiais se fez necessário o uso de 6,30m de canos de 10", os quais foram introduzidos através de cepos de bater.

Em vista da boa coerência dos sedimentos atravessados, a perfuração não ofereceu grandes dificuldades, não se verificando desmoronamento da estrutura do poço, a não ser na parte inicial em contato com a rocha decomposta. Um só problema foi verificado à profundidade de 105,00 metros, quando desenroscou o conjunto de ferramentas, sendo realizada a pescaria após 2:00h de trabalho, empregando para tal uma manga corrediça combinada.

Com o fim de estudos, foram coletadas a mostras de calha em intervalos regulares de 3 metros.

Uma vez que não era mais econômico a continuidade da perfuração, o poço foi encerrado com a pro-fundidade de 150,80m.

5 - ACABAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Com o fim de assegurar a estrutura do poço, foi usado 150,80m de revestimento galvanizados com 'diâmetro de 6", sendo 118,80m cegos e 32,00m telados. Fo-ram utilizadas telas com aberturas de 1mm, ficando dis-postas nas seções mais promissoras.

Para formação do invólucro ao redor da tela o poço foi empedregulado com seixos de composição quartzosa previamente lavados e selecionados, proceden-tes da Formação Serra Grande. Após empedregulamento, o poço foi caçambado por várias horas com o fim de propor-cionar uma pré-acomodação do invólucro de pedregulho.

Para garantir uma maior eficiência, o poço foi desenvolvido pelo método de pistonagem e ar com-primido.

Para o processo de pistonagem utilizou-se um êmbolo provido de válvulas, o qual foi operado 15/20m abaixo do nível estático.

Após períodos sucessivos de surgimento com intervalos estabelecidos, o poço era caçambado intensivamente com a finalidade de retirar os materiais finos que penetraram no interior das telas durante a operação. O tempo requerido para o trabalho foi 4:00h, quando a quantidade de areia fina já estava-se tornando desprezível.

Para promover a completa limpeza, realizou-se um desenvolvimento por ar comprimido, utilizando um compressor de grande capacidade trabalhando a uma pressão de 100 lb/sq.in.

A operação processou-se ora ininterruptamente, ora lançando "tanques de ar", tendo uma duração de 15h, quando não se notou qualquer movimentação das partículas finas da formação, indicando assim uma estabilização dos sedimentos ao redor das telas.

6 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO

Para avaliar a capacidade do poço, foi realizado um teste de bombeamento por um período de 24h. O bombeamento foi realizado pelo sistema "air lift", sendo utilizado um compressor de marca Atlas Copco com capacidade de fornecer 305 pés cúbicos por minuto, trabalhando a uma pressão de 100 lb/sq.in.

A tubulação de descarga foi o próprio revestimento, sendo a tubulação de ar de 1/2 polegada. As medições da quantidade d'água bombeada eram realizadas , enquanto eram levadas a efeito as correspondentes mensurações dos níveis d'água. O método empregado para medir a capacidade do poço foi o volumétrico.

No bombeamento observou-se a estabilização do nível após 5 minutos, enquanto a recuperação deu-se 6h após o teste.

Para melhores esclarecimentos, estão apresentadas em anexo as tabelas de bombeamento e recuperação.

7 - COMENTÁRIOS GERAIS

Pela análise dos resultados obtidos na sondagem do 1SL-01-PI, pode-se chegar às seguintes conclusões :

- a)- A fraca produtividade do poço é devido a sua situação de borda de bacia, constituindo uma zona de recarga do aquífero.
- b)- A vazão alcançada de $9m^3/h$ é bastante expressiva para o reforço do abastecimento, uma vez que a cidade conta com apenas 1.540 habitantes.

- c)- Para captação é recomendável a utilização de uma bomba injetora.
- d)- Como o poço não vai ser usado imediatamente, aconselha-se que por ocasião da montagem dos equipamentos de captação seja realizado um pequeno bombeamento.

8 . - DADOS GERAIS

Poço : 1SL-01-PI
Início : 14/01/72
Conclusão : 23/03/72
Local : Santo Antonio de Lisboa
Interessado : D.N.P.M.
Locação : D.N.P.M.
Responsável Técnico : Humberto Rabelo
Sondador : Jorge Tude
Profundidade Perfurada : 150,80m
Profundidade Revestida : 150,80m
Diâmetro de Perfuração : 10"
Diâmetro de Revestimento : 6"

| | |
|---------|--------------------------|
| a) Cego | 0,00m - 53,50m |
| | 65,50m - 96,00m |
| | 104,00m - 137,80m |
| | <u>149,80m - 150,80m</u> |

| | |
|-----------|--------------------------|
| b) Telado | 53,50m - 65,50m |
| | 96,00m - 104,00m |
| | <u>137,80m - 149,80m</u> |

Nível Estático : 7,90m
Nível Dinâmico : 35,30m
Rebaixamento : 27,40m
Vazão Bombeada : 9,0m³/h
Vazão Específica : 0,33m³/h/m
Tempo de Duração do Teste : 24h
Altura da Boca do Poço : 1,00m

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA DO POÇO ISL-01-PI

- De 0,00m a 6,00m - Arenito mal selecionado, encerrando uma pequena fração de cascalho fino a médio; matriz argilosa e de fraca coerência.
- 6,00m a 9,00m - Arenito médio a grosso e cascalho médio imerso numa matriz argilosa arroxeadas, boa coerência, presença de muscovita.
- 9,00m a 27,00m - Arenito médio a grosseiro, matriz argilosa (caulinica), grãos de quartzo subangulosos a subarredondados, cor beje-clara.
- 27,00m a 48,00m - Arenito mal selecionado, muito duro, matriz bem argilosa e cor rósea-clara.
- 48,00m a 54,00m - Arenito fino a médio, ocasionalmente grosseiro, matriz argilosa de cor cinza.
- 54,00m a 63,00m - Arenito mal selecionado, muito duro, matriz bem argilosa e cor rósea-clara.
- 63,00m a 72,00m - Arenito fino a médio, ocasionalmente grosseiro, matriz argilosa de cor cinza.

continua...

Continuação...

72,00m a 75,00m - Argila de cor vermelha e esverdeada encerrando uma fração de areia mal selecionada; presença de mica e forte compactação.

75,00m a 138,00m - Arenitos róseos, mal selecionados, muito duros, matriz bem argilosa, onde persiste a presença de considerável componente argiloso.

138,00m a 150,80m - Arenito mal selecionado, sempre com seus grãos agregados por uma matriz argilosa (caulinica), agora de cor cinza-clara.

I - TABELA DE BOMBEAMENTO

| DATA | TEMPO t(min) | NE (m) | ND (m) | VAZÃO (m ³ /h) | OBS : |
|----------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 05/04/72 | 0 | 7,90 | - | - | Profundidade do Injetor = |
| | 1 | | 33,18 | 72,90 | 56,00m |
| | 2 | | 33,48 | 12,90 | |
| | 3 | | 34,50 | 10,90 | |
| | 4 | | 34,90 | 10,90 | |
| | 5 | | 35,30 | 10,90 | |
| | 10 | | 35,30 | 10,50 | |
| | 20 | | 35,30 | 9,60 | |
| | 40 | | 35,30 | 9,60 | |
| | 60 | | 35,30 | 9,60 | |
| | 120 | | 35,30 | 9,60 | |
| | 180 | | 35,30 | 9,60 | |
| | 240 | | 35,30 | 9,60 | |
| | 300 | | 35,30 | 9,60 | |
| | 360 | | 35,30 | 9,60 | |
| | 420 | | 35,30 | 9,60 | |
| | 480 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 540 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 600 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 660 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 720 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 780 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 840 | | 35,30 | 9,00 | |

Continua ...

Continuação...

| DATA | TEMPO t(min) | NE (m) | ND (m) | VAZÃO (m ³ /h) | OBS : |
|------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|-------|
| | 900 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 960 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 1020 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 1080 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 1140 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 1200 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 1260 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 1320 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 1380 | | 35,30 | 9,00 | |
| | 1440 | | 35,30 | 9,00 | |

II - TABELA DE RECUPERAÇÃO E REBAIXAMENTO RESIDUAL

| Tempo desde que iniciou o bombeamento. t (min) | Tempo após bombeamento. t' (min) | Nível da Água. (m) | Rebaixamento Residual (m) | $\frac{t}{t'}$ |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| 1441 | 1 | 26,83 | 18,93 | 1441,00 |
| 1442 | 2 | 21,93 | 14,03 | 721,00 |
| 1443 | 3 | 18,83 | 10,93 | 481,00 |
| 1444 | 4 | 16,48 | 8,58 | 361,00 |
| 1445 | 5 | 14,88 | 6,98 | 289,00 |
| 1450 | 10 | 11,28 | 3,38 | 145,00 |
| 1460 | 20 | 9,88 | 1,98 | 73,00 |
| 1480 | 40 | 8,92 | 1,02 | 37,00 |
| 1500 | 60 | 8,52 | 0,62 | 25,00 |
| 1560 | 120 | 8,22 | 0,32 | 13,00 |
| 1620 | 180 | 8,12 | 0,22 | 9,00 |
| 1680 | 240 | 8,04 | 0,14 | 7,00 |
| 1740 | 300 | 7,94 | 0,04 | 5,80 |
| 1800 | 360 | 7,90 | 0,00 | 5,00 |
| 1860 | 420 | 7,90 | 0,00 | 4,43 |
| 1920 | 480 | 7,90 | 0,00 | 4,00 |
| 1980 | 540 | 7,90 | 0,00 | 3,66 |
| 2040 | 600 | 7,90 | 0,00 | 3,40 |
| 2100 | 660 | 7,90 | 0,00 | 3,18 |
| 2160 | 720 | 7,90 | 0,00 | 3,00 |
| 2220 | 780 | 7,90 | 0,00 | 2,84 |
| 2280 | 840 | 7,90 | 0,00 | 2,71 |
| 2340 | 900 | 7,90 | 0,00 | 2,60 |

CONTINUA...

Continuação...


| Tempo desde que iniciou o bombeamento. t (min) | Tempo após bombeamento. t' (min) | Nível da Água.(m) | Rebaixamento Residual (m) | $\frac{t}{t'}$ |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| 2400 | 960 | 7,90 | 0,00 | 2,50 |
| 2460 | 1020 | 7,90 | 0,00 | 2,41 |
| 2520 | 1080 | 7,90 | 0,00 | 2,33 |
| 2580 | 1140 | 7,90 | 0,00 | 2,26 |
| 2640 | 1200 | 7,90 | 0,00 | 2,20 |
| 2700 | 1260 | 7,90 | 0,00 | 2,14 |
| 2760 | 1320 | 7,90 | 0,00 | 2,09 |
| 2820 | 1380 | 7,90 | 0,00 | 2,04 |
| 2880 | 1440 | 7,90 | 0,00 | 2,00 |

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRODUÇÃO MINERAL
4º Distrito - Nordeste

COMPANHIA DE PESQUISA
DE RECURSOS MINERAIS
 Agência Recife
CONVÉNIO DNPM/CPRM

PROJETO:
ÁGUA SUBTERRÂNEA NO PIAUÍ

POÇO: ISL-01-PI
LOCAL: SANTO ANTONIO DE LISBOA
MUNICÍPIO: STO. A. DE LISBOA **ESTADO:** PIAUÍ
INTERESSADO: D N P M
NÍVEL ESTÁTICO: 7,90 m **DINÂMICO:** 35,30m
VAZÃO: 9,0m³/h
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HUMBERTO RABELO




ESCALA: 1 / 1000

VISTO

41°13'35"

41°13'22"

N.



MME
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
4º Distrito Nordeste



COMPANHIA DE PESQUISA
DE RECURSOS MINERAIS
Agência Recife

CONVÊNIO DNPM / CPRM
PROJETO: SONDAGENS PARA ÁGUA
SUBTERRÂNEA NO PIAUÍ

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

POÇOS : 1SL-01-Pi
1SL-02-Pi

CIDADE : Santo Antônio de Lisboa
ESTADO : Piauí

DATA 26/07/72 ESCALA 1/5.000