

RELATORIO FINAL DO POÇO

1GI-01-CE

LOCALIDADE - CORREGO

GROAIRAS - CEARÁ

I 96

C P R M - D I D O T E
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.º 1442
...º de Volumes: 1 V: - S
Phl 010032

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM

RESIDENCIA ESPECIAL DE TERESINA - RESTE

## S U M A R I O

### **1 - GENERALIDADES**

- 1.1 - OBJETIVO**
- 1.2 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO**
- 1.3 - LOCAÇÃO**

### **2 - GEOLOGIA**

#### **2.1 - GEOLOGIA REGIONAL**

- 2.1.1 - Embasamento Cristalino**
- 2.1.2 - Grupo Ceará**
- 2.1.3 - Grupo Bambuí**
- 2.1.4 - Grupo Jaibaras**
- 2.1.5 - Bacia do Parnaíba**

#### **2.2 - GEOLOGIA LOCAL**

### **3 - ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS**

### **4 - SONDAGEM**

- 4.1 - PERFURAÇÃO**
- 4.2 - COMPLETAÇÃO**
- 4.3 - TESTE DE VAZÃO**

### **5 - ANEXOS**

- 5.1 - DADOS GERAIS SOBRE O POÇO**
- 5.2 - DESCRIÇÃO LITOLOGICA DO POÇO**
- 5.3 - PERFIL LITOLOGICO DO POÇO**
- 5.4 - ANÁLISE QUÍMICA DA ÁGUA**

## 1 - GENERALIDADES

### 1.1 - Objetivo

A perfuração do poço 1GI-01-CE, atende a Soliciitação de Serviços DNPM/DGM/CPRM nº 003/85 do Projeto Perfuração Para Captação de Água Subterrânea no Nordeste, visando obter dados hidrogeológicos necessários à implantação do abastecimento d'água de cidades interioranas e comunidades rurais. Tal programa vem sendo executado pela CPRM para o DNPM desde 1980.

### 1.2 - Localização e acesso

O poço 1GI-01-CE está localizada em Córrego , município de Groáiras, situado na região noroeste do Estado do Ceará. Suas coordenadas geográficas são as seguintes:

-  $40^{\circ} 22' 42''$  WGr  
-  $03^{\circ} 55' 00''$  S

O acesso é feito partindo-se de Fortaleza através da BR-222 por 240 quilômetros até a cidade de Sobral-CE. A partir desta, toma-se a rodovia estadual CE-16 por mais 24 quilômetros em direção a cidade de Groáiras, tomando-se em seguida, na entrada da cidade, uma estrada carroçável à esquerda por mais 08 quilômetros até o local do poço.

### 1.3 - Locação

A locação do poço 1GI-01-CE foi de responsabilidade do DNPM, que designou um representante para esta finalidade.

## 2. - G E O L O G I A

### 2.1 - GEOLOGIA REGIONAL

A geologia regional está composta dos elementos a seguir descritas:

2.1.1 - Embasamento Cristalino - constituído por granitos e migmatitos.

Os granitos são geralmente pórfiros e grosseiros, com grandes cristais de feldspatos, ocorrendo geralmente em formas intrusivas como na Serra da Meruoca.

Os gnaisses são normalmente bandeados, de composição à biotita, enquanto os migmatitos ocorrem sob os mais diversos tipos e com boa distribuição na área.

2.1.2 - Grupo Ceará - constituído por filitos, sericitaclorita xistos, biotita-muscovita xistos, biotita gnaisses, incluindo quartzitos, leptinitos e calcários.

2.1.3 - Grupo Bambuí - constituído predominantemente por calcários cristalinos de granulação fina, compacto e silicificado com intercalações de ardósias e arenitos finos e metarcósias. Está em contato discordante com as formações do Grupo Jaibaras e da Formação Serra Grande.

2.1.4 - Grupo Jaibaras - sedimentos detriticos constituído de arenitos finos arcossianos, com intercalações de siltito e folheios, conglomerados, ardósias e grauvacas. As camadas refletem intensos movimentos tectônicos e deformações descontínuas resultantes de falhamentos.

**2.1.5 - Bacia do Parnaíba** - os sedimentos da Bacia do Parnaíba cobrem uma extensa área no Estado do Ceará, estando representado pela Formação Serra Grande. Esta formação sobreponem-se ao substrato pré-cambriano e eo-cambriano em inconformidade angular erosiva formando a elevada "cuesta" da Serra da Ibiapaba.

A espessura do pacote sedimentar da Formação Serra Grande nas proximidades da área é estimada em 200 metros, sendo constituído por sedimentos de granulação que variaram de finas a grosseiros, mal selecionados, cor clara, apresentando eventualmente estratificação cruzada e lentes conglomeráticas.

## **2.2 - GEOLOGIA LOCAL**

Na litologia da área verifica-se dois tipos litológicos distintos um biotita gnaisse e um biotita-muscovita xisto alterado em superfície.

Em mapa geológico do Estado do Ceará, observa-se que a Falha de Tauá, passa aproximadamente a 4 quilômetros a oeste da cidade de Groairas com fraturamento intenso e lineações com direções aproximadas NNE, favorável ao armazenamento de água.

## **3 - ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS**

O Poço 1GI-01-CE situa-se em zona de litologia cristalina, representada por rochas gnáissicas e xistosas. O meio aquífero, está subordinado a efeitos tectônicos, que deram origem ao aparecimento de falhas e fraturas transversais, que posteriormente propiciou armazenamento de água.

A vazão estimada do poço é da ordem de 4.500 litros horários, compatível com o potencial hidrogeológico da região.

A qualidade da água é considerada boa, estando suas características físico-químicas descritas na análise em anexo.

#### 4. - SONDAÇÃO

Os trabalhos de sondagem foram executados pelo método "down-the-hole", utilizando-se uma sonda May-Hew 1000 e um compressor Ingersol Rand DXL-725H, devidamente equipados.

##### 4.1 - PERFURAÇÃO

Os trabalhos de perfuração foram iniciados em 18.03.85 e concluídos em 20.03.85.

A perfuração foi iniciada com diâmetro de 6 polegadas até aos cinco primeiros metros, sendo reduzida para 4.1/2 polegadas de diâmetro, até o final do poço, que tem 48 metros de profundidade.

##### 4.2 - COMPLETAÇÃO

O poço LGI-01-CE foi parcialmente revestido com tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 5.1/2 polegadas ID, no intervalo de 0,00 a 5,00 metros de profundidade, ficando a seção restante com parede aberta para melhor aproveitamento dos níveis produtores de água.

O revestimento foi cravado aos 5,00 metros de profundidade, sendo o espaço anular da seção revestida, devidamente cimentado.

##### 4.3 - TESTE DE VAZÃO

Para avaliação da produtividade do poço, foi realizado um teste de vazão com a utilização de um compressor Ingersol Rand, modelo DXL-725H, trabalhando a uma pressão constante de  $8\text{kg/cm}^2$ , durante

06 (seis) horas, através do sistema "air lift", obtendo-se os seguintes resultados:

NIVEL ESTATICO.....7,00 metros

NIVEL DINAMICO.....35,00 metros

VAZÃO.....4.500 litros horários

5 - A N E X O S

**5.1 - DADOS GERAIS SOBRE O POÇO**

POÇO : 1GI-01-CE  
LOCAL : CORREGO  
MUNICÍPIO : GROAIRAS  
ESTADO : CEARÁ  
INÍCIO : 18/03/85  
CONCLUSÃO : 20/03/85  
INTERESSADO : DNPM  
PROFOUNDIDADE : 48,00 METROS

**DIÂMETROS DE PERFORAÇÃO**

0,00 a 5,00 metros em  $\phi$  6"  
5,00 a 48,00 metros em  $\phi$  4.1/2"

**COMPLETAÇÃO**

+ 0,50 a 5,00 metros tubo galvanizado de 5.1/2"ID

**CIMENTAÇÃO NO INTERVALO DE**

0,00 a 5,00 metros

**TESTE DE VAZÃO**

NÍVEL ESTÁTICO..... 7,00 metros  
NÍVEL DINÂMICO..... 35,00 metros  
VAZÃO..... 4.500 litros horários

VALOR DA OBRA: Cr\$32.748.000 (TRINTA E DOIS MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

## 5.2 - DESCRIÇÃO LITOLOGICA DO POÇO

0,00 A 12,00 m - Rocha alterada de origem xistosa de coloração cinza a amarelada, fragmentos arredondados de quartzo e alteração da muscovita.

12,00 A 48,00 m - Rocha gnaissica cinza clara, inequigranular, constituída por quartzo, feldspato, muscovita e acessórios.

FORMAÇÃO	DESENHO DO POÇO	ESPESSURA (m)	LITOLOGIA	DESCRÍÇÃO LITOLOGICA	
P R E - C A M B R I A N O	<p>5.00</p> <p>12.00</p> <p>48.00</p>	<p>48.00</p>	<p>Rocha alterada de origem xistosa de coloração cinza a amarelada, fragmentos arredondados de quartzo e alteração da muscovita.</p> <p>Rocha gnáissica cinza clara, inequigranular, constituída por quartzo, feldspato, muscovita e acessórios.</p>		



CPRM  
RESIDÊNCIA ESPECIAL  
DE TERESINA

— 1985 —

PROJETO P.P.C. DE ÁGUAS S. DO NE.

POÇO: IGI-01-CE

LOCAL: CÓRREGO (GROAIRAS)

ESTADO: CEARÁ

ESCALA: 1:300

MINISTÉRIO DO INTERIOR  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS  
1<sup>a</sup> DIRETORIA REGIONAL  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES SOLO E ÁGUA  
TERESINA-PIAUÍ

ANÁLISE PARA FINS DE POTABILIDADE

Nº DO CERTIFICADO 81/85 DATA DA COLETA / /

Nº DA AMOSTRA 72/85 DATA DO RECIBIMENTO 17 / 04 / 85

PROCEDÊNCIA POÇO 1GR-01-CE/FAZENDA CORREGO DAS MATAS GROAÍRAS-CEARÁ

INTERESSADO C.P.R.H.

R E S U L T A D O S

ASPECTO	Cristalina
COR	Incolor
ODOR	Inodora
SABOR	Insípida
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM MICROMHOS/cm 25°C	930
PH	8,3
AMONÍACO EM (NH4)	presença
NITRITOS EM (NO2)	Tracôs
NITRATOS EM (NO3)	Ausencia
SÓDIO E (Na+)	10,1 ppm
POTÁSSIO EM (K+)	5,4 ppm
ALCALINIDADE DE HIDRÓXIDOS EM (CaCO3)	0,0 ppm
ALCALINIDADE DE CARBONATOS EM (CaCO3)	6,0 ppm
ALCALINIDADE DE BICARBONATOS EM (CaCO3)	203,0 ppm
DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2)	0,0 ppm
CÁLCIO EM (Ca++)	89,6 ppm
MAGNÉSIO (Mg++)	51,5 ppm
DUREZA TOTAL EM (CaCO3)	436,0 ppm
CLORETO EM Cl.-)	191,0 ppm
SULFATOS EM (SO4-)	0,0 ppm
RESÍDUO E EVAPORAÇÃO A 105°C	(Sêto) 597,0 ppm

INTERPRETAÇÃO: Água de boa potabilidade quanto ao aspecto físico-químico.

TE. 07.05.85

Engº José Martins de Castro Filho  
Chefe Laboratório Regional  
1<sup>a</sup> DR/DNOCs