


ACÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Bela Vista - Ceará
Março 2013

CE_BC_SR_01_CPRM
Localização: Rua Humaitá
UTM 24 M 370361 E 9662472 S



Descrição: Ocupação urbana situada na planície de inundação do Rio Acaraú. Em 2009 ocorreu uma das maiores cheias do rio, deixando muitas pessoas desabrigadas por mais de um mês, uma vez que as chuvas se estenderam por quase dois meses, fazendo oscilar a cota da cheia durante esse período. Da Rua Humaitá em direção ao rio, toda região foi atingida pelas inundações.

Trata-se de uma região submetida aos efeitos da irregularidade pluviométrica, excessos ou falta quase absoluta de chuvas.

Obs.: Fotos 1 e 2, referentes a enchente de 2009, foram retiradas da internet.

Tipologia do Processo: Inundação/enchente

Grau de risco: Alto

Quantidade de imóveis em risco: aprox. 1000

Quantidade de pessoas em risco: aprox. 4000

Sugestões de Intervenções:

- Evacuação em caso de eventos de precipitações intensas;
- Formação de líderes comunitários para apoiar a Defesa Civil Municipal;
- Palestras visando uma conscientização ambiental e em relação as áreas de risco do município;
- Proibição de novas construções na planície de inundação do Rio Acaraú, e remoção das moradias existentes.

Legenda:



Delimitação do setor risco



Sentido da drenagem

EQUIPE TÉCNICA
Luis Carlos Freitas (REFO)
Simone Zwirtes (REFO)
Geólogos - Pesquisadores em Geociências CPRM