

RELATÓRIO FINAL DO POÇO

IBT-03-CE

TRAVESSA NAZARÉ VIANA

BATURITÉ - CEARÁ

296

C P R M - D I D O T E
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.º 1440
N.º de Volumes: 1 V. - S
Ph 1010030

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM

RESIDÊNCIA ESPECIAL DE TERESINA-RESTE

- 1985 -

## S U M Á R I O

### 1 - GENERALIDADES

- 1.1 - Objetivo
- 1.2 - Localização e Acesso
- 1.3 - Locação

### 2 - GEOLOGIA

#### 2.1 - Geologia Regional

- 2.1.1 - Pré-Cambriano Indiviso
- 2.1.2 - Pré-Cambriano A
- 2.1.3 - Terciário
- 2.1.4 - Quaternário - Aluviões

#### 2.2 - Geologia Local

### 3 - ASPECTOS HIDROGEOOLÓGICOS

### 4 - SONDAGEM

- 4.1 - Perfuração
- 4.2 - Completação
- 4.3 - Teste de Vazão

### 5 - ANEXOS

- 5.1 - Dados Gerais Sobre o Poço
- 5.2 - Descrição Litológica do Poço
- 5.3 - Perfil Litológico do Poço
- 5.4 - Análise Química da Água

## 1 - GENERALIDADES

### 1.1 - Objetivo

A perfuração do poço 1BT-03-CE, atende Solicitação de Serviços DNPM/DGM/CPRM nº 003/85 do "Projeto Perfuração Para Captação de Água Subterrânea no Nordeste", visando obter dados hidrogeológicos necessários à implantação do abastecimento d'água de cidades interioranas e comunidades rurais. Tal programa vem sendo executado pela CPEM para o DNPM desde 1980.

### 1.2 - Localização e Acesso

O poço 1BT-03-CE está localizado no centro da cidade de Baturité, na esquina da Travessa Nazaré Viana com a rua Senador João Cordeiro. Suas coordenadas geográficas são as seguintes:

- $38^{\circ} 53' 54''$  WGr
- $04^{\circ} 19' 30''$  S

A cidade de Baturité dista de Fortaleza, Capital, cerca de 120 quilômetros, estando ligada à mesma através das rodovias estaduais CE-21 e CE-22.

### 1.3 - Locação

A locação do poço 1BT-03-CE foi de inteira responsabilidade do DNPM, que designou um representante para esta finalidade.

## 2 - GEOLOGIA

### 2.1 - Geologia Regional

A constituição geológica regional é essencialmente de rochas do Complexo Cristalino Pré-Cambriano. Ocorrem em menor quantidade, recobrimentos sedimentares terciários pertencentes ao Grupo Barreiras, e ainda aluviões, cascalheiras, dunas e sedimentos de praia do quaternário. A seguir, apresenta-se uma coluna estratigráfica regional, partindo-se das rochas mais antigas para as mais recentes.

2.1.1 - Pré-cambriano Indiviso, rochas constituintes do embasamento cristalino, composto predominantemente de migmatitos e granitóides.

2.1.2 - Pré-Cambriano A, compreende filitos, sericita-cloreto xistos, biotita-muscovita xistos, biotita-almandina xistos, biotita gnaisses, incluindo quartzitos, leptinitos e calcários do Grupo Ceará.

2.1.3 - Terciário, está representado pelos sedimentos do Grupo Barreiras. Compõe-se de clásticos predominantemente de cor avermelhada, granulação variável, desde conglomerados até arenitos. Geralmente os arenitos são friáveis, de granulação média a fina frequentemente argilosos, com algumas lentes conglomeráticas com seixos pouco rolados, além de intercalações de lentes de argilas variegadas e concreções ferruginosas.

2.1.4 - Quaternário-Aluviões, em geral são compostos de limos e argilas escuras e cinzentas, areias argilosas e areias de granulação fina e grosseira. Estes depósitos são encontrados nos vales dos principais rios da região.

## 2.2 - Geologia Local

A geologia local se faz representada por rocha granítica que em superfície, apresenta-se alterada, com intensa feldspatização e fraturamentos subverticais generalizados, sem orientação preferencial.

Na perfuração do poço 1BT-03-CE, verificou-se um manto de intemperismo coluvial, com aproximadamente nove metros de espessura, apresentando heterogeneidade em seus constituintes mineralógicos. A partir desta profundidade, identificou-se a rocha matriz constituída por um granito leucocrático.

## 3 - ASPECTOS HIDROGEOOLÓGICOS

As rochas cristalinas são consideradas de fraca vocação hidrogeológica, sendo os poços perfurados neste tipo de rocha dependentes, fundamentalmente, das fraturas que ocorrem em subsuperfície e que estejam interligadas de modo a propiciarem o fluxo da água subterrânea em direção ao poço.

No poço 1BT-03-CE, foram perfurados 53 metros constatando-se um nível estático de 22,00 metros, enquanto que o nível dinâmico foi definido em 43 metros, para uma vazão de 1.500 l/h, resultado considerado satisfatório para a região.

#### **4 - SONDAGEM**

Os trabalhos de sondagem foram executados através do método "down-the-hole", utilizando-se uma sonda MAYHEW-1000 e um compressor Ingersol Rand modelo DXL-725H devidamente equipados.

##### **4.1 - Perfuração**

Os trabalhos de perfuração do poço IBT-03-CE foram iniciados em 27.02.85 e foram concluídos em 01.03.85.

A profundidade final alcançada foi de 53,00 metros, sendo 11,40metros perfurados com diâmetro de 6 polegadas e daí em diante, com 4.1/2 polegadas de diâmetro.

##### **4.2 - Completação**

O poço ficou revestido parcialmente no intervalo compreendido de 0,00 a 11,40 metros com tubos galvanizados de 5.1/2"ID. O espaço anular do intervalo correspondente, foi devidamente cimentado.

##### **4.3 - Teste de Vazão**

O teste de vazão foi realizado com a utilização de um compressor Ingersol Rand modelo DXL-725H, trabalhando a uma pressão constante de 8 kg/cm<sup>2</sup>, durante duas horas, através do sistema "air lift", obtendo-se os seguintes resultados:

- Nível Estático.....22,20m
- Nível Dinâmico.....43,00m
- Vazão.....1.500 l/h

**5 - A N E X O S**

### **5.1 - DADOS GERAIS SOBRE O POÇO**

POÇO : 1BT-03-CE  
LOCAL : ESQUINA DA TRAVESSA NAZARÉ  
VIANA COM A RUA SEN. JOÃO  
CORDEIRO-CENTRO.  
MUNICÍPIO : BATORITÉ  
ESTADO : CEARÁ  
INÍCIO : 27.02.85  
TÉRMINO : 01.03.85  
INTERESSADO : DNPM  
PROFUNDIDADE: 53,00 METROS  
VALOR DA OBRA: Cr\$21.884.000(VINTE E UM MILHÕES  
OITOCENTOS E OITENTA QUATRO MIL  
DIAMETROS DE PERFORAÇÃO: CRUZEIROS).

0,00 a 11,40 METROS EM Ø 6"

11,40 a 53,00 METROS EM Ø 4.1/2"

#### **COMPLETAÇÃO**

+ 0,50 a 11,40m - TUBOS GALV. DE 5.1/2"ID.

#### **CIMENTAÇÃO NO INTERVALO DE:**



00,00 a 11,40 METROS

#### **TESTE DE VAZÃO:**

Nível Estático (NE).....22,20 metros  
Nível Dinâmico (ND).....43,00 metros  
Vazão(Q).....1.500 l/h

## 5.2 - DESCRICAÇÃO LITOLOGICA DO POÇO

- 0,00 a 9,00m - Material coluvial de coloração amarelada a amarronzada, heterogêneo, decomposto, destacando-se a fração quartzosa e micas.
- 9,00 a 18,00m - Rocha de característica granítica, coloração amarronzada, ainda com evidência de intemperismo, sobressaindo a fração quartzosa, feldspato e micas.
- 18,00 a 53,00m - Rocha granítica leucocrática de coloração rósea, inequigranular, composta de quartzo, feldspato, biotita e muscovita.

FORMAÇÃO	DESENHO DO POÇO	ESPESSURA (m)	LITOLOGIA	DESCRICAÇÃO LITOLOGICA	
				0	9
P R E - C A M B R I A N O		9.00		<p>Material coluvial de coloração amarelada a amarronzada, heterogêneo, friável, destacando-se a fração quartzosa e micas.</p>	
		18.00		<p>Rocha de característica granítica, coloração amarronzada, ainda com evidência de intemperismo, sobressaindo a fração quartzosa, feldspato e micas.</p>	
		53.00		<p>Rocha granítica leucocrática de coloração rosa, inequigranular, composta de quartzo, feldspato, muscovita e biotita.</p>	



C P R M

RESIDÊNCIA ESPECIAL  
DE TERESINA

-1985-

PROJETO PPC. DE ÁGUAS S. DO NE.

POÇO: I BT - 02-CE

LOCAL: TRAV. NAZARÉ VIANA (BUTORITÉ)

ESTADO: CEARÁ

ESCALA: 1:400

MINISTÉRIO DO INTERIOR  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS  
1ª DIRETORIA REGIONAL  
LABORATÓRIO DE ANÁLISES SOLO E ÁGUA  
TERESINA-PIAUÍ

ANÁLISE PARA FINS DE POTABILIDADE

Nº DO CERTIFICADO 72/85 DTA DA COLETA / /  
Nº DA AMOSTRA 74/85 DATA DO RECIBIMENTO 17 / 04 / 85  
PROCEDÊNCIA POÇO 1BT-03-CE/BATURITÉ-BATURITÉ-CÉARA  
INTERESSADO C.P.R.M.

R E S U L T A D O S

ASPECTO	<u>Cristalina</u>
COR	<u>Incolor</u>
ODOR	<u>Inodora</u>
SABOR	<u>Insípida</u>
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA EM MICROMHOS/cm 25°C	<u>420</u>
PH	<u>7,6</u>
AMONÍACO EM (NH4)	<u>Ausencia</u>
NITRITOS EM (NO2)	<u>Presença</u>
NITRATOS EM (NO3)	<u>Presença</u>
SÓDIO E (Na+)	<u>17,2 ppm</u>
POTÁSSIO EM (K+)	<u>14,6 ppm</u>
ALCALINIDADE DE HIDRÓXIDOS EM (CaCO3)	<u>0,0 ppm</u>
ALCALINIDADE DE CARBONATOS EM (CaCO3)	<u>0,0 ppm</u>
ALCALINIDADE DE BICARBONATOS EM (CaCO3)	<u>98,0 ppm</u>
DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2)	<u>5,7 ppm</u>
CÁLCIO EM (Ca+++)	<u>33,6 ppm</u>
MAGNÉSIO (Mg++)	<u>18,9 ppm</u>
DUREZA TOTAL EM (CaCO3)	<u>162,0 ppm</u>
CLORETO EM Cl.-)	<u>86,0 ppm</u>
SULFATOS EM (SO4-)	<u>0,0 ppm</u>
RESÍDUO E EVAPORAÇÃO A 105°C	<u>(Séco) 279,0 ppm</u>

INTERPRETAÇÃO: Áqua de boa potabilidade quanto ao aspecto físico-químico.

TE.03.05.85

Engº José Martins de Castro Filho  
Chefe Laboratório Regional  
DR/DNOCS