


PROJETO ACAJUTIBA - APORÁ - RIO REAL



Bases planimétrica e topográfica geradas a partir das folhas Biquim (SC-24-Z-C-III) e Esplanada (SC-24-Z-C-VI), elaboradas pelo SUDENE (1973) e Inhambupe (SC-24-Z-C-VI), elaborada pelo IBGE (1967), na escala 1:100.000, e pela redução das folhas 721-4-2, 721-4-3, 725-1-2 e 725-1-4, elaboradas pelo PETROBRAS - SACS (1968-1980), na escala 1:25.000. Digitização realizada pelo GSMP (USGS - United States Geological Survey), pela BMP Info - Comércio de Serviços de Informática Ltda.

Edição no programa Corel DRAW 7.0 e utilização do sistema GEOEXP 4.2, na importação e exportação de dados.

As referências foram atualizadas a partir de dados obtidos em imagens de satélite, pesquisa bibliográfica e trabalhos de campo.

Este projeto foi desenvolvido na escala 1:100.000, indicada para atividades de planejamento regional. Trabalhos específicos exigirão serviços em escalas maiores.

Supervisão de Informática: João Henrique Gonçalves

Revisão e edição da base cartográfica: Eraldo Carvalhal Britto

Digitalização do tema: Jackson Fernandes de Oliveira e Vera Nilda R Santos

Edição do tema: Jackson Fernandes de Oliveira e Eraldo Carvalhal Britto

Desenho da base estudo: Emerson Vieira de Macedo

Superintendência Regional de Salvador.

Tel. (071) 230-9977, FAX (071) 371-4005, e-mail: cprmsa@bahianet.com.br

MAPA DE VULNERABILIDADE À EROSÃO

ESCALA 1:100.000
PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DATUM HORIZONTAL CORREDO ALÉGRE CNG MINAS GERAIS
ORIGEM DA QUILÔMETRAGEM UTM: EQUADOR E MERIDIANO 39° W GR
DISTÂNCIAS AS CONSTANTE: 10km E 50km
DECLINAÇÃO MAGNETICA: 15' 10" W (1950W) / 15' 10" W (1966W) / 15' 10" W (1975W)
DECLINAÇÃO MAGNETICA: 15' 10" W (1950W) / 15' 10" W (1966W) / 15' 10" W (1975W) / 15' 10" W (1980W) / 15' 10" W (1985W) / 15' 10" W (1990W)
DECLINAÇÃO MAGNETICA REFERENTES À FOLHA INHAMBUPE, ESCALA 1:100.000

1999

FRACO - Áreas planas sobre os tabuleiros, refletindo uma fraca vulnerabilidade, devido à inexpressiva ação do processo erosivo.

Relieve plano, de 0 a 3% de declive, com solos muito profundos, bem drenados, baixa resistência ao escorramento de águas, com poucas evidências agrícolas: cultivo de citros e coco, reflorestamento e pastagem.

Muito fraca erosão laminar, sem evidências significativas.

Fraça erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Elevada infiltração das águas pela ação do escoramento erosivo.

Muito fraca erosão laminar, sem evidências significativas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a moderada erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a moderada erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Fraça a moderada erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Fraça a moderada erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a moderada erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a moderada erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a moderada erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a moderada erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Erosão a muito forte erosão laminar pela ação de escoramento difuso.

Erosão a muito forte erosão laminar com evidências erosivas.

Acumulo de água em superfície devido à restrição da drenagem nas áreas de Podzólicos Arentizados.

Autor: Geografa Vera Lúcia de Souza Ramos

O Programa Informações para Gestão Territorial - GATE é executado pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil, através de suas unidades regionais, sob a coordenação do Departamento de Gestão Territorial - DEGET. Este projeto foi executado com o apoio da Prefeitura Regional de Salvador - PRS/SE, através da Gerência de Hidrologia e Gestão Territorial - GEHTE/SA, mediante convênio firmado entre a CPRM e as prefeituras municipais de Acajutiba, Aporá e Rio Real.

PREFEITURAS MUNICIPAIS
ACAJUTIBA: José Luiz Mendes Brito - Prefeito
APORÁ: Agenor Mendes de Oliveira - Prefeito
RIO REAL: José Rodrigues de Odece - Prefeito