

UF: Município: Setor: Data: **INDICADORES**

Recorrência: Processos ocorridos

Instabilidade

Trinca no terreno	<input type="text" value="SIM"/>
Muro embarrigado	<input type="text" value="NÃO"/>
Aterro lançado	<input type="text" value="SIM"/>
Lixo lançado	<input type="text" value="SIM"/>
Trinca na moradia	<input type="text" value="NÃO"/>
Feições erosivas	<input type="text" value="SIM"/>
Degraus de abatimento	<input type="text" value="NÃO"/>
Inclinação de árvores, postes, muros	<input type="text" value="NÃO"/>

Potencial de Saturação do Solo

Presença de fossas	<input type="text" value="SIM"/>
Presença de esgoto	<input type="text" value="SIM"/>
Surgência de água	<input type="text" value="SIM"/>
Vazamentos	<input type="text" value="NÃO"/>
Drenagem água pluvial	<input type="text" value="NÃO"/>
Lançamento de águas servidas	<input type="text" value="SIM"/>

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE RISCOConsolidaçãoVegetaçãoTipo de Ocupação

Casa alvenaria	<input type="text" value="SIM"/>
Casa madeira	<input type="text" value="SIM"/>
Casa mista	<input type="text" value="SIM"/>
Edifício	<input type="text" value="NÃO"/>

Equipamentos Públicos Comunitários

Hospitais	<input type="text" value="0"/>
Escolas	<input type="text" value="0"/>
Igrejas	<input type="text" value="0"/>
Ginásio	<input type="text" value="0"/>
Postos de saúde	<input type="text" value="0"/>
Delegacias/Presídios	<input type="text" value="0"/>

CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO IMEDIATOConsolidaçãoExecutor: Unidade: Executor: Unidade: